

ボートによる河川巡視

長井出張所通信 2014.10★NO.1★

を行いました

山形河川国道事務所では、堤防上からの河川巡視に加え、ボートを使用して川の内側からも護岸の状態などを確認しています。

平成26年10月10日(金)、長井出張所では6月に実施したボート巡視に続き、2回目の河川巡視を行いました。今回も防災エキスパートの方とともに、最上川を上流から下流に向かってボートで巡視してきました。

私たちがボートを運びました!(共栄建運さん)



西大塚水位観測所(川西町)



出発!

クレーンで運んで、3艇のボートに乗船!

ボート上から河岸を巡視して、洗掘状況などを確認します。



まつかわばし
松川橋 (川西町・長井市)



すわぜき
諏訪堰 (長井市)

ボートを降りて移動します

場所を移して乗船し、
巡視再開です! ↓



むつみばし
陸橋 (白鷹町)



川岸の浸食 (要監視対象)



ゴール!

菖蒲水位観測所(白鷹町)

今回の巡視の結果は・・・
特に大きな異常は見られませんでした
これからも出水期等の安全を維持するため、
点検・巡視を行っていきます。



当日は雨の心配もありましたが、晴天となり、水位も程よく、河川の状況をよく確認することが出来ました!



国土交通省 山形河川国道事務所 長井出張所

〒993-0002

山形県長井市屋城町4-39

TEL:0238-88-2310/FAX:0238-84-1142

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nagai/>

詳しくは・・・

長井出張所

検索

クリック!