


平成28年度 不法投棄位置図 (4月~8月)  
長井出張所管内・長井橋上流~松川橋区間



右岸 No.62+20  
金井神排水樋管 堤内水路  
  
農業用資材の投棄  
(塩ビ波板・肥料袋)  
  
6月24日確認 ※回収



右岸 No.77付近  
管理用通路裏 河岸側  
  
不法投棄  
(古タイヤ2本)  
  
4月22日確認 ※回収



置賜白川右岸 No.6+60  
白川橋直下  
  
不法投棄  
(古タイヤ12本)  
  
7月26日確認 ※8月9日撤去



左岸 No.60付近  
河川緑地公園内  
  
ゴミの投棄  
(発泡スチロール箱4袋)  
  
6月21日確認 ※回収



左岸 No.68+115  
さくら大橋 下流側  
  
農業用資材の投棄  
(農業用ビニールシート)  
  
4月12日確認 ※回収

H28不法投棄件数 (4月~8月)

長井橋上流~松川橋区間

- 右岸側 3件
- 左岸側 2件

計5件