


平成28年度 不法投棄位置図 (9月~12月)
長井出張所管内・長井橋下流~黒滝橋区間




右岸 No.36+30
姥川橋門上流 表法面
ビニールゴミの飛散
(FL養生シート)
11月2日確認 ※回収



右岸 No.42+100
高水敷
ゴミの散乱
(長靴・紙箱)
11月28日確認 ※回収



右岸 No.52+30
森排水樋管上流側
生活ゴミの散乱
(弁当箱・ビニール類)
9月8日確認 ※回収



左岸 No.54付近
置賜野川合流上流側
生活ゴミの散乱
(空き缶・ペットボトル)
(ビニール・紙類)
9月13日確認 ※回収



左岸 No.57+30
上河原樋管下流 表法尻
建築部材の飛散
(発泡ウレタン断熱材1枚)
11月1日確認 ※回収



左岸 No.52付近
置賜野川右岸
生活ゴミの投棄
(空き缶・空き瓶)
11月2日確認 ※回収



左岸 No.40+60
草岡川合流上流
農業廃棄ゴミの投棄
(肥料ビニール袋等)
12月1日確認 ※回収



左岸 No.40+60
草岡川合流上流
家電ゴミの投棄
(布団乾燥機1台)
12月1日確認 ※回収



左岸 No.45+120
長井市五十川地先
生活ゴミの投棄
(空き缶・弁当箱)
10月20日確認 ※回収



左岸 No.53-245
置賜野川合流付近
ゴミの投棄
(家具材・発泡スチロール)
11月24日確認 ※回収



左岸 No.40+80
草岡川合流上流
不法投棄
(古タイヤ2本)
12月5日確認 ※回収



左岸 No.46+30
長井市五十川地先
生活ゴミの投棄
(空き缶・弁当箱)
11月24日確認 ※回収

H28不法投棄件数 (9月~12月)
長井橋下流~黒滝橋区間

	右岸側	3件
	左岸側	9件
		計12件