

ボートでの河川船上巡視を行いました!

6月10日(金)に、最上川の南陽出張所管内の船上巡視を行いました。 船上巡視は、通常、堤防から確認できない河岸や護岸、河床、構造物などが損傷していないかを 川側から状態確認するものです。



ボート上から、護岸の点検を行いました。

無事ゴールに到着