

No.087



馬挽きトロ

馬力でトロコを引っ張っている50.5m級の馬挽きの様子。積みめは人力である。また、上の方は土留打ち作業で、ツキ詰めは女主人が人手つ「タコ」と言うもので、土留を「ツキを固め」ている。土留打ちは土留棒で土留をたいている作業風景。

馬挽きトロ  
(52cm x 37cm)

No.088



人力トロ運搬の様子

人力トロが築地敷地に設置し、トロから土留をあげる作業をしている。背景に見える大木の林が気になる。

人力トロ運搬の様子  
(52cm x 37cm)

No.089



人力トロによる掘削箇所からの出搬風景

三好地区で人力トロにより、掘削、運搬作業をしている様子。

人力トロによる掘削箇所からの運搬風景  
(52cm x 37cm)

No.090



人力による積込作業 昭和5年8月 十川  
(53cm x 38cm)

No.091




(53cm x 38cm)

No.092




(53cm x 38cm)

No.093



橋桁の架設  
(53cm x 38cm)

No.094



昭和4年7月 乾橋架替工事  
(51cm x 42cm)