


No.095



昭和4年10月 乾橋架替工事
(51cm x 42cm)

No.096



昭和4年11月 豊川護岸工事
(51cm x 42cm)

No.097



昭和5年8月 十川掘削工事
(51cm x 42cm)

No.098



直轄工事着工 旧三好村高瀬地区
(51cm x 42cm)

No.099



“暴れ川”十川改修工事 昭和10年 三好村高瀬地区
十川は、高松市から五高川まで、全木に空る長い河川、崩れかかっているため、出水時には常時的に
決壊を起した。岩木川改修と併行して、昭和7年から改修工事が行われたが、遅延として進まず、戦後、
ようやく完成。

“暴れ川”十川改修工事
(52cm x 37cm)

十三湖水戸口

岩木川の河口である十三湖の水戸口の過去の閉塞状況や改修工事の様子をパネルとしてあります。

初期の岩木川改修工事の様子