


馬淵川における水質事故対応

【活動紹介】

平成29年12月19日発生
八戸市内 長苗代第1排水樋管の事例



水質事故が発生したら関係機関が情報を共有し、油など水質を汚濁する物質の流下を阻止し、汚濁の拡大を防ぎます。