


岩木川で船上巡視を行いました！

8月29日、岩木川改修事業100周年記念事業の一環として、岩木川上流部の船上巡視を関係市町村及び関係団体と合同で実施しました。この巡視は、沿川首長等や関係者（河川協力団体）と岩木川の中から視察することにより、川の状態を共有し、あわせて河岸等の危険箇所確認、河川管理上の支障箇所及び施設の点検を目的として実施しました。なお、下流部（五所川原地区）の船上巡視は8月31日に行われました。



弘前市大川地区の巡視の状況（橋の上から撮影）

➤ 巡視コース (岩木川上流部)





10:00 清瀬橋にて出発前の
ミーティング



10:40 新鳴瀬橋(弘前市三世寺
地区)を通過



13:30 午後は板柳河川公園を
出発(奥に見えるのは
幡龍橋)



13:35 幡龍橋水位観測所を船上
から目視点検



14:00 板柳りんご大橋を通過

(写真左は弘前市種市
地区の掘削現場)



14:40 現在工事中の保安橋

(鶴田町)を船上から目視点検
最後の目的地に
無事到着！

当日は最高気温25度（弘前市）を記録
雨も降らず川下りにはベストな気候でした。船上巡視に参加された皆様お疲れ様でした。