

第2回 河川堤防植生管理検討委員会

＜現地視察行程＞

1. 開催年月日

平成 27 年 6 月 8 日（月）

2. 集合場所

仙北ふれあい文化センター

（秋田県大仙市堀見内字元田茂木 7-1 TEL: 0187-69-3333）

3. 内容及び行程

現地視察の内容及び行程（表 1・図 1）は以下のとおり。

＜内容＞ 雄物川のイタドリ繁茂の現状、先行試験地の状況、試験区設置状況等

表 1 現地視察行程

時間	内容	
13:10	集 合	仙北ふれあい文化センター
13:10～13:35	出発・移動	
13:35～13:45	現地視察 1	左岸 73.2k 試験地 B（イタドリの繁茂状況と試験区の設置状況、及び周辺水田の除草剤使用の様子）
13:45～14:00	移動	
14:00～14:10	現地視察 2	右岸 66.4k（芝張り替え実施区の状況）
14:10～14:15	移動	
14:15～14:25	現地視察 3	右岸 65.8k（先行試験の注入効果の状況）
14:25～14:35	移動	
14:35～14:45	現地視察 4	先行試験地 丸子川右岸 1.2k（注入 5 年経過の状況）
14:45～14:55	移動・到着	仙北ふれあい文化センター






図1 集合場所及び視察場所位置

現地視察1 (試験地B 左岸 73.2k)

<p>視察 内容</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ イタドリの繁茂状況 ➤ 試験区の設置状況 ➤ 周辺水田の除草剤使用の様子
<p>現況 写真</p>	
<p>試験 区設 定</p>	



現地視察 2 (右岸 66. 4k)

視察内容	➤ 芝張り替え実施区の状況
現況写真	

現地視察 3 (右岸 65. 8k)

視察内容	➤ 先行試験の注入効果の状況
現況写真	

現地視察 4 (丸子川右岸 1.2k)

<p>視察内容</p>	<p>➤ 先行試験の注入 5 年経過の状況</p>
<p>現況写真</p>	<p>撮影：平成 27 年 5 月 28 日</p>  <p>試験区 1 試験区 2</p>
<p>試験区設定</p>	 <p>下流側 川の流れの方向 上流側</p>
<p>経年の状況</p>	<p><先行試験区 2></p>  <p>平成 22 年 5 月 (試験前) 平成 26 年 5 月 (4 年後)</p>