

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

箇所名：雄物川 湯沢市松ノ木河川公園

世代交流と 川を愛する心を育む スポーツ河川公園

### ■湯沢市松ノ木河川公園はこんな所

河川名	一級河川雄物川水系雄物川左岸102.0～103.0k
所在地	秋田県湯沢市山田
アクセス	奥羽本線 湯沢駅から車で約7分
面積	70,000㎡
管理者	湯沢市
特徴	野球場、多目的グラウンドがあり、スポーツ利用が多く見られる。また、毎年7月には、雄物川クリーンアップの実施が行われ、河川愛護活動の拠点となっている。
主な利用	スポーツ(野球、サッカー)、散策など
利用者数	765名(平成26年7月27日調査)
点検参加人数	18名(うち行政15名)



### ■平成26年現在の成績

総合的な成績：☆☆☆(三つ星)  
普通

No	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に 重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか		○		0%		○		
2	水はきれいですか		○		11%		○		
3	流れている水の量は十分ですか		○		0%			○	
4	ゴミがなくきれいですか	○			0%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		11%		○		
6	景色はいいですか		○		0%		○		
7	歴史・文化を感じますか		○		0%				○
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		6%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		11%			○	
10	広場は利用しやすいですか	○			11%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか			○	61%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			6%		○		
13	トイレは使いやすいですか		○		50%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか			○	44%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		6%		○		

良い点

悪い点

### ■特に良い点

- <全体の状況>
- ・堤防からグラウンドまで近く、観戦には良い場所。
  - ・グラウンドが広く、運動に適している。
  - ・河川水がきれいであり、ただし、藻のようなものが気になる。
  - ・トイレを男女別に分けている。
- <施設整備等>
- ・運動公園を目的に合った整備をしている。
  - ・見晴らしがよく、危険になりそうなものもなく、安心して利用できる。
- <管理の状況>
- ・ゴミが無くきれいにされている。
  - ・広い公園だが、草刈がよく実施されている。
  - ・一部トイレが新しくなった。

### ■特に悪い点

- <全体の状況>
- ・施設整備に力を入れてほしい。
- <施設整備等>
- ・木陰、休憩場所の数を増やしてほしい。
  - ・トイレは早急な整備が必要と思われる。
  - ・サッカー場等のフェンスの破損。
  - ・近隣工場の騒音が気になる。
- <管理の状況>
- ・護岸が削られている箇所があり、危険。
  - ・川の流れが変わって、近づきにくい。
  - ・河岸側の伐採をすれば、景色が良くなる。

### ■総合コメント

広々として、野球、サッカーなど様々なスポーツができ、クリーンアップ活動の実施により、きれいな公園です。休憩施設や木陰が不十分であるため、トイレや案内看板も含め、公園施設全体の充実が強く求められます。