

## 夏休み前に水辺施設の一斉点検を実施しました! ～7箇所で大不具合があり、速やかに応急処置しました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、多くの方々が水辺の利用を本格化する夏休みを前に、7月1日から7月5日にかけて、河川公園等の施設管理者と合同で33施設の水辺施設の一斉点検を実施しました。  
その結果、6施設7箇所で大不具合等が必要な箇所が確認され、応急処置を含む改善処置を行いました。

### ◆点検実施日

#### 【河川】

##### ○秋田河川国道事務所

茨島出張所管内：令和元年7月1日（月）〈雄物川下流〉

子吉川出張所管内：令和元年7月2日（火）〈子吉川〉

##### ○湯沢河川国道事務所

大曲出張所管内：令和元年7月3日（水）〈雄物川上流〉

十文字出張所管内：令和元年7月5日（金）〈雄物川上流〉

##### ○能代河川国道事務所

二ツ井出張所管内：令和元年7月5日（金）〈米代川〉

鷹巣出張所管内：令和元年7月2日（火）〈米代川〉

#### 【ダム】

○玉川ダム管理所：令和元年7月1日（月）〈玉川ダム〉

##### ○能代河川国道事務所

森吉山ダム管理支所：令和元年7月2日（火）〈森吉山ダム〉

○成瀬ダム工事事務所：令和元年7月1日（月）〈成瀬ダム〉

#### 【砂防】

##### ○湯沢河川国道事務所

秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内：令和元年7月3日（水）

### ◆点検対象施設

別紙のとおり

### ◆点検後の措置

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、6施設7箇所です。問題があった箇所については、応急処置を含む改善処置を実施しました。

（主な処置状況は別紙を参照願います。）

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副所長 さいとう まさみち 齊藤 正道 (内線204)

河川管理課長 さんべい ゆきお 三瓶 幸雄 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副所長 こじま みつひろ 小嶋 光博 (内線204)

【河川】河川管理課長 さとう たかお 佐藤 隆夫 (内線331)

【砂防】調査第一課長 のぐち あきひろ 野口 暁浩 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副所長 みうら たけし 三浦 猛 (内線204)

【河川】河川管理課長 きしの みのる 岸野 実 (内線331)

【ダム】技術情報管理官 かねこ みつよし 金子 光義 (内線304)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所長 いずみや としひろ 泉谷 敏広 (内線201)

管理係長 いとう よしひこ 伊藤 圭彦 (内線332)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450

副所長 たがわ かずよし 田川 和義 (内線204)

工務課長 さとう ひでき 佐藤 秀樹 (内線311)

## 点検結果一覧表

### 【河川】秋田河川国道事務所 茨島出張所管内<雄物川下流>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月1日	①水辺の広場 (秋田市)	雄物川	テーブル・椅子の補修テープの剥離、水路部石路のぐらつき	7/1 処置済み	
	②茨島船着場(茨島河川公園護岸周辺等) (秋田市)	雄物川	木の枝の垂れ下がりがり	7/1 処置済み	
	③三角沼 (秋田市)	旧雄物川	異常なし	—	

### 【河川】秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内<子吉川>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月2日	①西滝沢水辺プラザ (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	②ゆりさくら公園 (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	③せせらぎパーク (由利本荘市)	子吉川	樹木の枯死	7/4 処置済み	
	④友水公園(アクアバル) (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	
	⑤田頭河川公園 (由利本荘市)	子吉川	異常なし	—	

### 【河川】湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内<雄物川上流>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月3日	①川港親水公園 (大仙市)	雄物川	異常なし	—	
	②中川原コミュニティ公園 (大仙市)	雄物川	異常なし	—	
	③水辺の楽校 (大仙市)	玉川	異常なし	—	

### 【河川】湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内<雄物川上流>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月5日	①古内運動場 (横手市)	皆瀬川	異常なし	—	
	②松ノ木河川公園 (湯沢市)	雄物川	異常なし	—	
	③雄物川河川公園 (横手市)	雄物川	異常なし	—	

### 【河川】能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内<米代川>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月5日	①能代市落合地区	米代川	異常なし	—	
	②能代市中川原地区	米代川	遊歩道(木橋)の老朽化箇所(立入防止箇所)	7/8 立入禁止の表示を追加	
	③能代市ニツ井町荷上場地区	米代川	異常なし	—	
	④能代市ニツ井町小繋地区 (道の駅ふたつ川 川の駅エリア)	米代川	異常なし	—	

### 【河川】能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内<米代川>

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月2日	⑤北秋田市舟見地区	米代川	異常なし	—	
	⑥大館市外川原地区	米代川	異常なし	—	
	⑦大館市根下戸地区	米代川	異常なし	—	
	⑧大館市比内町扇田地区	米代川	異常なし	—	

【ダム】玉川ダム管理所〈玉川ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月1日	①ダムサイト上流地区 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	転落防止柵(木製)の腐食	7/1 応急処置済み (立入規制)	転落防止柵(木製)の交換を予定
	②ダムサイト下流公園 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
	③戸瀬公園 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
	④岩の目公園 (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
	⑤小和瀬公園(現在閉鎖中) (仙北市)	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	

【ダム】能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所〈森吉山ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月2日	①広報館及びダム堤体右岸 (北秋田市)	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	
	②森吉山大橋広場 (北秋田市)	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	
	③様田公園周辺 (北秋田市)	小又川 (森吉四季美湖)	カヌー乗場に塵芥の堆積	7/4 処置済み	

【ダム】成瀬ダム工事事務所〈成瀬ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月1日	成瀬ダム「展望台」 (東成瀬村)	成瀬川	異常なし	—	

【砂防】湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月3日	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤 (仙北市)	生保内川	異常なし	—	
	②小先達川第一砂防堰堤 (仙北市)	小先達川	異常なし	—	

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前



▲木製テーブルの補修テープが剥離して  
いました。  
(秋田市:水辺の広場)

処置後



▲補修テープを張り直しました。



▲水路部石路にぐらつきが見られました。  
(秋田市:水辺の広場)



▲ぐらつきがある箇所の石を据え直しま  
した。



▲木の枝が垂れ下がり、利用者に支障とな  
る恐れがありました。  
(秋田市:茨島河川公園)



▲枝の剪定を行いました。

## 処置前



▲公園内樹木が枯死していました。  
(由利本荘市:せせらぎパーク)

## 処置後




▲枯死した樹木を支柱を含め撤去しました。



▲木橋老朽化のため、トラロープで立入制限  
しておりますが、「立入禁止」の表示がありま  
せませんでした。  
(能代市中川原地区: 桧山川運河浄化施設)



▲「立入禁止」の表示を設置(追加)しまし  
た。



▲転落防止柵(木柵)に一部腐食が見られま  
した。  
(仙北市:玉川ダム上流地区(道路脇))



▲取り急ぎ、カラーコーン及びコーンバーに  
より立入規制措置を行いました。  
(速やかに補修・交換を実施します。)

## 処置前



▲ダム湖カヌー乗り場に塵芥が堆積していました。  
(北秋田市:様田公園周辺)

## 処置後



▲塵芥処理を実施しました。