



地震発生による緊急パトロール実施！



巡回員による地震後の橋脚の目視点検

磐城国道事務所では、管内で震度4以上の地震が発生した場合、昼夜問わず直ちに注意又は警戒体制等をとります。原町維持出張所でも国道6号(広野町～新地町)のパトロールを実施し、道路が通行可能か、そして、橋梁等の構造物に異常がないか点検します。

福島県浜通りでは、3月13日(土)夜に最大震度4、3月14日(日)夕方に最大震度5弱の地震が発生しました。原町維持出張所では、国道6号を5班体制で各方面一斉に緊急パトロールを行いました。幸い、交通の支障になるような異常はありませんでした。

今後とも、地震に限らず、台風・大雨の際にも、道路の安全確保に向けて取り組んでいきます。

発生日時:3月13日21時46分ころ

震源地:福島県沖(深さ約80km) M5.7

【管内震度】

震度4:新地町、相馬市、南相馬市、双葉町、大熊町、楡葉町、広野町

震度3:浪江町、富岡町

【磐城国道事務所の対応】

3月13日 21:46 地震発生

磐城国道事務所では**注意体制**をとる

22:18 緊急パトロール開始


23:22 国道6号(新地町～広野町)、通行可能を確認

23:50 橋梁等の構造物に異常がないことを確認

工事箇所にも異常がないことを確認

24:00 注意体制解除

最大震度4



出典:気象庁

発生日時:3月14日17時08分ころ

震源地:福島県沖(深さ40km) M6.7

【管内震度】

震度5弱:楡葉町

震度4:新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、広野町

【磐城国道事務所の対応】

3月14日 17:08 地震発生

磐城国道事務所では**警戒体制**をとる

17:35 緊急パトロール開始


18:36 国道6号(新地町～広野町)、通行可能を確認

19:20 橋梁等の構造物に異常がないことを確認

工事箇所にも異常がないことを確認

19:30 警戒体制解除

最大震度5弱



出典:気象庁

地震発生の際は、通行には十分注意してください。
もし異常箇所を発見した場合は、ご連絡ください。

国道6号に関するお問い合わせ等はお気軽にどうぞ！！

〒975-0038 南相馬市原町区日の出町289

Tel 0244-22-2530 Fax 0244-24-1640

国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 原町維持出張所

※広野町(いわき市境)～新地町(宮城県境)の国道6号を管理しています。