



～国道6号 下高平歩道橋の利用再開～ 歩道橋の補修が完了しました！



- 車両接触事故で通行止めとなっていた、南相馬市原町区の国道6号下高平歩道橋の補修が完了したため、2月24日(水)より通行を再開しました。
- 通行止め期間中は利用者の皆様には大変ご不便をお掛けしました。

損傷・補修状況



▲橋桁部の損傷(H26年撮影)



Before

車両衝突

▲損傷部拡大写真



After

▲補修後拡大写真

歩道橋補修の様子

歩道橋補修は、階段を一時取り外した後、損傷を受けた橋桁部を交換しました。



▲階段を撤去



▲橋桁部を撤去



▲全て撤去(橋脚のみ！)

国道6号に関するお問い合わせ等はお気軽にどうぞ！！

〒975-0038 南相馬市原町区日の出町289
国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 原町維持出張所
Tel 0244-22-2530 Fax 0244-24-1640

磐城国道事務所の緊急・災害・規制情報

最新の緊急・災害・規制情報を配信しています。

PC・スマートフォン
公開HP災害規制情報

<http://www.thr.mlit.go.jp/iwaki/kinkyu/index.html>



フィーチャーフォン
携帯版災害規制情報

<http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwaki/saigai/index.htm>

