

重大事故発生箇所の合同現場点検を受けて、交通事故防止対策（乱横断防止用ガードパイプ設置）を行いました。

～いわき市常磐湯本町 国道6号～


昨年11月3日、いわき市常磐湯本町の国道6号において重大事故が発生しました。これを受けて、昨年11月5日にいわき中央警察署・交通安全団体・磐城国道事務所の関係者による合同緊急現場点検を行いました。その中で、横断歩道のない場所にもかかわらず、ガードパイプが途切れている場所があるとの点検結果を受け、乱横断防止対策として、途切れていた場所を埋める交通事故防止対策を行いました。



設置前①
ガードパイプの隙間があり、横断歩道がない場所でも横断者が出る



設置前②
横断歩道までガードパイプが伸びていないため、横断歩道の手前で横断者が出る



設置後①
ガードパイプの隙間を解消し、横断者が出ないような対策を実施



設置後②
横断歩道までガードパイプを設置し、横断歩道の手前で横断者が出ない対策を実施

道路の異状「路肩の崩壊」「路面の汚れ（油・土砂）」「路面の穴ほこ」「故障車・落下物」を発見したら...
道路緊急ダイヤル「#9910」へ 一報をよろしくお願いします。

国道49号は降雪・凍結が発生します 昨年(平成26年)は2月に40cmを超える(平成以降最大の) 大雪が降りました！ 冬期の対策を万全にお願いします

12月の長沢峠



昨年(平成26年)の大雪山時の長沢峠



トンネル内での車両事故に備えて、防災訓練を行いました。

～いわき市三和町 国道49号いわき水石トンネル～

11月26日、国道49号いわき水石トンネルにおいて防災訓練を行いました。この防災訓練は、トンネル内での車両事故で1名が負傷して車両火災が発生した想定で行われ、非常電話や火災検知器の作動訓練、負傷者救護や消火栓作動訓練や放水作業を実施しました。当日は雨天の中、内郷消防署三和分遣所と合同で約20人ほどが参加し、作業を迅速に対応できるように体制を確認しました。この訓練を受け、トンネル内で万が一事故が発生した場合でも適切に対応していく予定です。



負傷者救護の様子



放水作業の様子

～いわき市内の国道6号・49号の維持・管理はこちらです～



国土交通省

国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所

平維持出張所

住所：いわき市自由ヶ丘62-26

電話：0246-28-0644

ホームページ：<http://www.thr.mlit.go.jp/iwaki/index.html>

国道の情報はこちらで確認！

国道の規制状況や路面状況が確認できます。

磐城国道事務所携帯サイト

<http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwaki/>

