

そうまにし
国道115号 相馬西道路 工事進捗状況

よこかわ
横川高架橋



H27.4末



H26.4 撮影



H26.6 撮影

あぶくまひがし
国道115号 阿武隈東道路 工事進捗状況

ひがしならばい
東檜這橋



H27.4末



H25.5 撮影



H25.9 撮影

完成した構造物



どうきりばし
 胴切橋



ものくらばし
 物倉橋



ならばい
 檜這トンネル



まつがぼう
 松ヶ房トンネル



うたがわばし
 宇多川橋



たまのがわばし
 玉野川橋