

～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

■ 工事の進捗率

令和2年9月下旬現在

トンネル掘削率




※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。

トンネル完成率




※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した延長の割合です。




※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

■ 平面図




9月までの工事状況


■ 6月末の工事状況



■ 7月末の工事状況



■ 8月末の工事状況



■ 最近のトンネル坑内の状況



坑門工(起点側)型枠組立 施工状況



坑門工(起点側)コンクリート打設状況



非常駐車帯 覆工 施工状況



覆工空洞調査 実施状況