
~ 令和3年8月 大雨による災害対応

■災害発生 令和3年8月大雨による被災 国道279号小赤川橋が落橋




令和3年8月10日 小赤川橋が落橋





た。)





運搬・架設方法打合せ




搬出状況



搬出完了

青森河川国道事務所の出動要請を受け、 東北技術事務所では13日午後から現地 に向け応急組立橋の搬出を開始しました。







架設状況

青森県 むつ市大畑

北技術事務所



設置完了

青森河川国道事務所の工事(24時間体制)により、17日16時から緊急車両の通行が可能となりました。

■本復旧作業の開始 ~迂回路の設置~





新橋設置に必要となる迂回路設置のため、青森河川国道事務所より東北技術事務所に応急組立橋の追加要請がありました。 これを受け、東北技術事務所では令和4年4月18日から応急組立橋の搬出を開始し、青森河川国道事務<mark>所の迂回路工事により</mark>令和4年6月20日に迂回路への交通切替が実施されました。