

①子吉川水系子吉川 秋田県由利本荘市荒町向中島（右岸10.4k）

- ・ 災害発生日時 : 令和6年7月25日(木) 16時38分ごろ
- ・ 災害規模 : 堤防決壊延長 70m
- ・ 施工業者 : 村岡建設工業(株)・(株)三浦組
- ・ 施工着手日時 : 令和6年7月26日(金) 8時
- ・ 施工完了日時 : 令和6年8月4日(日) 15時
- ・ 対策内容 : 堤防の荒締切

※堤防を被災前の高さまで盛土を行い、表面をコンクリートブロックで保護しました。

被災直後



復旧後



【進捗率】
3%



撮影日2024.7.27
AM8時



撮影日2024.7.27
AM10時



撮影日2024.7.27
PM1時

【進捗率】
5%



撮影日2024.7.27
PM5時



撮影日2024.7.27
PM8時

【進捗率】
6%



撮影日2024.7.28
AM7時

【進捗率】
10%



撮影日2024.7.28
AM11時



撮影日2024.7.28
PM2時



撮影日2024.7.28
PM7時

【進捗率】
15%



撮影日2024.7.29
AM8時

【進捗率】
20%



撮影日2024.7.29
PM3時



撮影日2024.7.29
PM8時

【進捗率】

35%



撮影日2024.7.30
AM8時



撮影日2024.7.30
PM3時



撮影日2024.7.30
PM8時

【進捗率】

48%



撮影日2024.7.31
AM7時



撮影日2024.7.31
PM3時



撮影日2024.7.31
PM9時



撮影日2024.8.1
AM0時



撮影日2024.8.1
AM4時

【進捗率】

60%



撮影日2024.8.1
AM8時



撮影日2024.8.1
PM3時



撮影日2024.8.1
PM10時



撮影日2024.8.2
AM4時



撮影日2024.8.2
AM8時

【進捗率】

78%



撮影日2024.8.2
AM8時



撮影日2024.8.2
PM3時



撮影日2024.8.2
PM10時



撮影日2024.8.3
AM4時

【進捗率】
89%



撮影日2024.8.3
AM8時




撮影日2024.8.3
PM3時



撮影日2024.8.3
PM10時

【進捗率】
100%



撮影日2024.8.4
AM8時



撮影日2024.8.4
PM3時