


直轄管理ダム点検結果

○直轄管理ダム位置図



| 県名 | ダム名 | 点検日時 | 震度 | 被害状況 |
|-----|--------|-------------------|----|-------------------------------|
| 青森県 | 浅瀬石川ダム | 11日15:00~12日10:15 | 4 | — |
| 岩手県 | 四十四田ダム | 11日15:10~12日8:20 | 6弱 | 電気室建屋の梁にクラック 2箇所 等 |
| | 御所ダム | 11日14:55~12日12:25 | 6弱 | — |
| | 田瀬ダム | 11日14:50~12日11:00 | 5強 | 天端舗装クラック10箇所、 監査廊クラック1箇所 等 |
| | 湯田ダム | 11日15:10~12日10:00 | 5強 | — |
| | 石淵ダム | 11日15:00~12日10:30 | 5強 | 天端舗装クラック1箇所、 下流法面一部落石 等 |
| 宮城県 | 鳴子ダム | 11日15:10~12日14:00 | 5弱 | — |
| | 釜房ダム | 11日15:05~12日9:50 | 6弱 | 津波による通信局舎流出 等 |
| | 七ヶ宿ダム | 11日14:55~12日9:30 | 6強 | 監査廊コンクリートの剥離 2箇所 等 |
| 秋田県 | 玉川ダム | 11日15:05~11日17:00 | 4 | — |
| 山形県 | 寒河江ダム | 11日15:00~12日7:15 | 4 | — |
| | 白川ダム | 11日15:10~12日6:50 | 4 | — |
| | 長井ダム | 11日15:20~11日17:35 | 4 | — |
| 福島県 | 月山ダム | 11日14:55~11日21:20 | 4 | — |
| | 三春ダム | 11日15:00~12日9:55 | 6弱 | 監査廊ジョイント部の 保護モルタル剥離 等 |
| | 摺上川ダム | 11日14:46~12日10:00 | 5強 | 天端クラック53箇所、底版クラック 等 |




▲ 田瀬ダム 天端舗装クラック



▲ 三春ダム モルタル剥離

直轄ダム(建設)点検結果

○直轄ダム位置図



○点検結果被災状況一覧

| ダム名 | 水系名(県名) | ダム型式 | 震度 | 点検日時 | 被災状況 |
|-------|---------|---------------|----|-------------------|------|
| 津軽ダム | 岩木川(青森) | 重力式 コンクリート | 4 | 11日15:00~17:55 | 被災無し |
| 胆沢ダム | 北上川(岩手) | ロックフィル | 6弱 | 11日15:00~12日11:50 | 被災無し |
| 森吉山ダム | 米代川(秋田) | ロックフィル | 4 | 11日15:00~17:45 | 被災無し |
| 成瀬ダム | 雄物川(秋田) | ロックフィル | 5弱 | 11日15:00~12日10:18 | 被災無し |
| 長井ダム | 最上川(山形) | 重力式 コンクリート | 5弱 | 11日15:00~16:20 | 被災無し |