


阿武隈川上流 堤防詳細点検結果情報図 (1/4)

[阿武隈川上流 4.0k~25.0k]



凡例(浸透による堤防の安全性)

- (堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性
- (中央側) : パイピング破壊による安全性
- (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性

- : 安全性照査基準未滿
- : 安全性照査基準以上
- : 詳細点検未実施区間
- 未表示 : 詳細点検対象外区間
- 優先箇所 : 安全度が特に低く、かつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定
- ↔


※優先箇所については、今後の詳細な調査等により変更する場合があります。

平成20年7月現在
(市町村名：平成17年3月現在)

優先箇所
(対策済)

阿武隈川上流 堤防詳細点検結果情報図 (2/4)

[阿武隈川上流 25.0k~30.0k]




凡例(浸透・侵食による堤防の安全性)

- (堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性
- (中央側) : パイピング破壊による安全性
- (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性
- (※最も外側) : 侵食に対する安全性 (支川 荒川のみ)

- : 安全性照査基準未満
- : 安全性照査基準以上
- : 詳細点検未実施区間
- 未表示 : 詳細点検対象外区間

阿武隈川上流 堤防詳細点検結果情報図 (3/4)

[阿武隈川上流 60.0k~81.0k]



阿武隈川上流 堤防詳細点検結果情報図 (4/4)

[阿武隈川上流 81.0k~104.0k]

