


# 北上川水系北上川堤防詳細点検情報図




凡 例 (浸透による堤防の安全性)	
■ (堤外地側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
■ (中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
■ (堤内地側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
■	: 安全性照査基準未満
■	: 安全性照査基準以上
→	: 詳細点検今後実施予定区間
↔	: 安全度が特に低くかつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定



平成20年3月現在  
(市町村名：平成17年3月現在)




# 北上川水系旧北上川堤防詳細点検情報図





# 北上川水系江合川堤防詳細点検情報図



凡例（浸透による堤防の安全性）

■ (堤外地側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
■ (中央側)	: バイキング破壊に対する安全性
■ (堤内地側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
■ (赤)	: 安全性照査基準未満
■ (青)	: 安全性照査基準以上
■ (緑)	: 詳細点検今後実施予定区間
↔	: 安全度が特に低くかつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定

平成20年3月現在  
(市町村名：平成17年3月現在)

