



# 米代川堤防詳細点検結果情報図(1/4)



凡 例(浸透による堤防の安全性)	
■ (堤外地側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
■ (中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
■ (堤内地側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
■ (Red)	: 安全性照査基準未済
■ (Blue)	: 安全性照査基準以上
■ (Green)	: 詳細点検今後実施予定区間

平成20年3月現在  
(市町村名:平成18年4月現在)

# 米代川堤防詳細点検結果情報図(2/4)




凡 例(浸透による堤防の安全性)	
■ (堤外地側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
■ (中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
■ (堤内地側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
■	: 安全性照査基準未満
■	: 安全性照査基準以上
■	: 詳細点検今後実施予定区間

平成20年3月現在  
(市町村名:平成18年4月現在)



# 米代川堤防詳細点検結果情報図(4/4)



平成20年3月現在  
(市町村名:平成18年4月現在)