



雄物川上流堤防詳細点検結果情報図



(市町村名：平成17年10月現在)



# 雄物川上流堤防詳細点検結果情報図(1/5)




凡 例(浸透による堤防の安全性)	
■ (堤外地側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
■ (中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
■ (堤内地側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
■ (Red)	: 安全性照査基準未済
■ (Blue)	: 安全性照査基準以上
■ (Green)	: 詳細点検今後実施予定区間

《平成20年3月時点》

(市町村名:平成17年10月時点)




# 雄物川上流堤防詳細点検結果情報図(2/5)



(市町村名:平成17年10月現在)



# 雄物川上流堤防詳細点検結果情報図(3/5)









(市町村名:平成17年10月現在)



# 雄物川上流堤防詳細点検結果情報図(4/5)

凡 例(浸透による堤防の安全性)

	(堤外地側) : 表のりすべり破壊に対する安全性
	(中央側) : パイピング破壊に対する安全性
	(堤内地側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性
	: 安全性照査基準未満
	: 安全性照査基準以上
	: 詳細点検今後実施予定区間


《平成20年3月時点》



(市町村名:平成17年10月時点)



# 雄物川上流堤防詳細点検結果情報図(5/5)



(市町村名:平成17年10月現在)