

令和5年度 工事事故速報一覧【R5.12.1(金)～R5.12.31(日)報告分】 (速報)

令和6年1月1日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発牛時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
209	-	R5.12.03(日)	05:45	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	事故対策工事のため国道沿線商店出入り口に設置していた仮設材に、店舗から出ようとして大型車両が接触し仮設ガードレール等が損傷。
210	71	R5.12.04(月)	10:45	維持修繕工事	労働災害	墜落・転落	— (物損公衆以外)	橋梁のP1-P2径間の足場組立後、塗装(塗膜剥離及び1種ケレン)用のシート張り養生の作業中、中段足場から後ろ向きに作業床に落ち、その後P2橋脚周りのふとんかごへ墜落した。
211	-	R5.12.04(月)	12:50	ダム工事	交通事故(加害)	交通災害	— (物損公衆以外)	10tダンプトラック運転中、対向車両を避け土側溝に脱輪した。その後、ゆっくり傾斜し電力柱にもたれかかり停止した。見た目では電線の切断等は無く、周辺の停電情報も無い。
212	72	R5.12.05(火)	12:10	道路改良工事	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	宅地に隣接する箇所の集水柵を設置するため掘削作業中、住居へ配水する水道管を切断した。
213	-	R5.12.08(金)	10:35	道路附属物工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	法面对策工事のため、矢羽根・カラーコーンによる規制を実施し、路肩に工事車両を停止させていたところ、通行してきた一般車が工事車両に接触したものの。
214	73	R5.12.08(金)	14:10	河川・道路構造物工事	労働災害	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	資材(H鋼200 L=1.5m)を荷下ろしし、番線で結束しようとして手をかけたところ鋼材1本が被災者の右足に接触し、右足を負傷した。その後、その衝撃で転倒した際に、近くにあった鉄筋に左足が接触し、左足を負傷した。
215	-	R5.12.11(月)	08:10	道路維持工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	下請け作業員が県道で信号待ちしている時に後ろから車両に衝突された。
216	74	R5.12.13(水)	09:25	トンネル工事	物損公衆	機械・工具等取扱	一般車両損傷	片側交互規制を9:00より開始し、資材片付けを行っていたところ、通行中の被害車両に規制内で手を滑らせ取り落とした角材(90*90*4000)をぶつけてへこませた。
217	-	R5.12.15(金)	13:35	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	国道のスタック車両対応のため、側路側へ駐車していた除雪グレーダーの窓ガラスが破損しているのを確認した。
218	-	R5.12.18(月)	10:23	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	走行していた乗用車が仮設ガードレールに接触し仮設ガードレールを損傷させた。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
219	-	R5. 12. 19 (火)	08:20	発注者支援	交通事故 (加害)	交通災害	一般車両損傷	通勤途中において車の運転操作を誤り、民間の擁壁に衝突。
220	-	R5. 12. 18 (月)	08:30	公園工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	強風で工事資材置き場のバリケード倒状及びプラスチック敷板散乱により、樹木及び芝生が損傷した。
221	75	R5. 12. 22 (金)	04:50	道路維持工事	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	除雪トラックで車道除雪中にワイヤロープ式防護柵と接触し、支柱4本を損傷させた。
222	76	R5. 12. 22 (金)	09:30	道路維持工事	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	高所作業車を用いての高木剪定作業終了後、高所作業車のバケットを格納時に警戒標識の上部に接触させ、標識板及び支柱を損傷した。
223	-	R5. 12. 22 (金)	04:20	道路維持工事	交通事故 (被害)	建設機械	工事車両損傷	除雪グレーダー車で除雪中に、後方から来た乗用車が無理に追い越した時、対向車線から車が来たことに気づき、ハンドルを切り、除雪グレーダー車の右後方タイヤガードに接触した。
224	-	R5. 12. 21 (木)	19:30	発注者支援	交通事故 (加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	準夜勤のために出勤し、勤務しようとしたが、勤務場所で体調が悪くなったため、勤務せず交代要員と交代して帰宅した。帰宅途中に1時間ほどドラッグストアで休憩したが、その後運転した途中に意識がふらつき、押しボタン式信号柱に衝突した。
225	77	R5. 12. 22 (金)	13:45	ダム工事	労働災害	その他	— (物損公衆以 外)	クレストゲートの塗替塗装完了後の足場解体作業時に、ゲート背面の構造部で左足足首を挟み、負傷した。
226	-	R5. 12. 24 (日)	05:22	道路維持工事	交通事故 (被害)	建設機械	— (物損公衆以 外)	除雪グレーダーにて路面整正中、後方の中型トラックがカーブで無理な追越しを行い、加害の対向乗用車と接触しそうになった。乗用車は避けようと左雪堤に接触した後、跳ね返り回転しながら下り線側に進入し、右後輪と乗用車左後方が接触した。
227	78	R5. 12. 25 (月)	09:10	橋梁保全工事	物損公衆	建設機械	一般車両損傷	D T10tによりCon殻搬出作業中、県道より管理用通路へ進入しようとした際に、前方から県道へ出る別のD Tが来たため、県道上でバックした。その際、停車中の後続車両に接触した。
228	-	R5. 12. 24 (日)	02:16	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	国道のスタック車両対応のため、路側へ除雪シーズン中に配備している除雪グレーダーの窓ガラスが破損しているのを確認した。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
229	-	R5. 12. 25 (月)	16:00	トンネル工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	切替道路に設置した仮設防護柵に一般車両が衝突した。
230	-	R5. 12. 26 (火)	12:15	機械工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	排水機場で受注者が操作盤移設後に設備の動作確認をしていたところ、燃料小出槽から燃料(A重油)があふれ、堤内地側の吸水槽、水路に流出した。