

令和6年度 工事事故速報一覧【R6. 7. 1(月)～R6. 7. 31(水)報告分】 (速報)

令和6年7月31日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発時刻	発生県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
45	-	R6. 07. 01 (月)	10:40	秋田	発注者支援	その他	その他	— (物損公衆以外)	貯水池周辺巡視中、車両で自治体管理の橋梁を渡り、橋梁左岸の地山との接続部まで来た際に、車両前方左側が傾いたため、乗車していた2名が車両を降りたところ、接続部地山が陥没し、車両も落下したものの。
46	-	R6. 07. 01 (月)	23:29	宮城	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	道路改良舗装工事の工事区間に設置していた仮設ガードレールに普通車が接触し、仮設ガードレールが横移動し損傷した。
47	19	R6. 07. 02 (火)	08:40	秋田	道路改良工事	労働災害	転倒	— (物損公衆以外)	型枠脱型作業のため単管パイプを持ったまま転倒し負傷したものの。
48	-	R6. 07. 02 (火)	14:20	秋田	道路改良工事	その他	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	盛土施工箇所における肩掛け式草刈り機で除草作業中に、隣接で作業していた別工事の作業中の作業員へ飛び石があたったものの。
49	-	R6. 07. 04 (木)	03:40	山形	道路維持工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	インター間、夜間工事のため、通行止め規制中に、トラックが標識車に追突したものの。
50	20	R6. 07. 04 (木)	00:05	山形	道路維持工事	労働災害	墜落・転落	— (物損公衆以外)	夜間作業で中央分離帯の植樹剪定作業後、3トンユニック(パワーゲート)の荷台からバルーンライトと共に作業員が転落したものの。
51	-	R6. 07. 05 (金)	04:00	秋田	舗装工事	その他	建設機械	— (物損公衆以外)	上り2車線区間で舗装修繕工事を行っていたところタイヤローラーが故障し、現場からの撤去ができなくなったものの。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
52	-	R6. 07. 05 (金)	10:00	福島	道路改良工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	コンクリート打設作業において、バイブレータの補助作業中に立ちくらみの症状がある旨本人から申し出があり、大事をとって監理技術者が運転し病院へ搬送。熱中症と診断された。
53	-	R6. 07. 05 (金)	12:30	岩手	橋梁保全工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道を南進中の加害者運転車両(普通乗用車)が工事中の規制帯で設置している保安施設にぶつかり、仮設ガードレール1基が倒れた。
54	-	R6. 07. 08 (月)	08:20	宮城	鋼橋架設工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	高架橋床版工事の工事区間に設置していた仮設単管バリケードに軽自動車衝突し、単管バリケードと資材の一部が損傷したもの。
55	-	R6. 07. 05 (金)	17:10	秋田	道路改良工事	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	帰宅途中に自動車専用道路の下り本線を走行中、ICのONランプから進入してきた車両をかわすため、追越車線に車線変更しようとしたときに追越車線を走行していた被害車両と接触した。
56	-	R6. 07. 09 (火)	00:40	福島	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以 外)	切削オーバーレイ作業でフィニッシャに合材を入れる際、大型ダンプの荷台を上げて作業していた時に国道横断している架空線(N T T)に引っかけ切断したもの。
57	21	R6. 07. 08 (月)	14:00	福島	測量・調査・ 設計・点検等 業務	物損公衆	その他	その他	バックで車を旋回中にコンビニの駐車場に設置された防犯灯にバンパーに接触したもの。
58	-	R6. 07. 10 (水)	16:20	山形	道路維持工事	熱中症	その他	— (物損公衆以 外)	バックホウ搬出後の路面清掃作業中、具合が悪くなり休憩していると報告があり、職員が確認すると、吐き気があり嘔吐していたもの。
59	-	R6. 07. 12 (金)	07:47	山形	舗装工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	現道のコンクリート舗装を施工するため、片側2車線区間で下り車線を閉鎖し、上り車線に対面通行させるため車線を切り替えたところ、一般の軽自動車が仮設物に衝突し、下り車線が通行止めとなったもの。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発 生 時 刻	発 生 県	工 事 種 別	災 害 分 類	事 故 要 因	物 損 公 衆 の 被 災 区 分	事 故 の 概 況
60	22	R6. 07. 12 (金)	16:30	山形	舗装工事	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	トンネル内の舗装型枠を4tユニック車に積込む際に、トンネル内の照明灯にユニック車のブームが接触し、照明灯を破損させたもの。
61	23	R6. 07. 13 (土)	16:26	秋田	河川工事	労働災害	クレーン	— (物損公衆以外)	仮設鋼矢板現場搬入時の荷下ろし作業中、クレーンで吊った鋼矢板に作業員が接触して被災したもの。
62	-	R6. 07. 16 (火)	07:47	山形	舗装工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	舗装工事施工のため、片側2車線区間で下り車線を閉鎖し、上り車線に反対通行させるため、車線を切り替えた区間において、一般車両が仮設物に衝突し、下り車線が通行止めとなったもの。
63	24	R6. 07. 15 (月)	15:08	岩手	道路維持工事	物損公衆	その他	その他	国道を巡回中、徒歩パトロールのため一時駐車しようとした際、運転席側のリアバンパーが小学校のフェンスに接触したもの。
64	25	R6. 07. 18 (木)	09:10	宮城	道路改良工事	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	排水路撤去に伴う仮排水路をつくるため、バックホウ0.25m ³ にて掘削中にφ20の給水管を破損したもの。
65	-	R6. 07. 18 (木)	11:30	福島	鋼橋架設工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	スズメバチに刺された。患部に多少の腫れ(5cm程度赤い腫れ)あり、痛みなし。
66	-	R6. 07. 19 (金)	11:10	宮城	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	国道下BOX周りの除草作業中に誤って電力引込線を切断したもの。
67	-	R6. 07. 22 (月)	08:30	福島	建築工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	作業開始の準備中に作業員一名が蜂に刺されたもの。
68	-	R6. 07. 22 (月)	09:50	岩手	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	— (物損公衆以外)	ボーリング作業中に蜂が衣服の中に侵入し、複数箇所を刺された。被災者は過去に蜂に刺された経験があることから大事を取って、病院へ診察に行った。
69	-	R6. 07. 17 (水)	10:00	福島	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	資機材の荷下ろし等のために、2tダンプのあおりを下ろしていたところに、作業員が右膝をぶつけたもの。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発 生 時 刻	発 生 県	工 事 種 別	災 害 分 類	事 故 要 因	物 損 公 衆 の 被 災 区 分	事 故 の 概 況
70	26	R6. 07. 22 (月)	16:00	秋田	河川維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	ダンプトラックが土砂搬出後に会社へ帰る途中走行していたところ、対向から乗用車が左折し出てきたため、左側によったところ、左側に停止してる乗用車に接触した。
71	27	R6. 07. 19 (金)	13:10	秋田	河川維持工事	物損公衆	機械・工具等取扱	埋設物損傷	肩掛式草刈機で除草中に水位計埋設管の保護管及びケーブルの切断したもの。
72	-	R6. 07. 22 (月)	16:00	宮城	河川工事	熱中症	その他	(物損公衆以外)	16頃交通誘導員が熱中症と思われる症状(背中や体中が立てないくらい強い痒み)を発症したもの。
73	-	R6. 07. 23 (火)	16:10	岩手	河川・道路構造物工事	熱中症	その他	(物損公衆以外)	場所打ち杭の鉄筋加工作業を行っていたところ、15時の休憩中に体調に異変がでたもの。
74	-	R6. 07. 24 (水)	13:15	岩手	河川工事	その他	その他	(物損公衆以外)	管理用通路施工箇所の草刈り作業中に、作業員が蜂に刺されたもの。
75		R6. 07. 25 (木)	09:30	秋田	道路改良工事	判定中	その他	(物損公衆以外)	現場作業(資機材撤収)に向かった作業員3名のうち、1名と連絡が取れない状況。(土砂崩落に巻き込まれた可能性あり)。
76	-	R6. 07. 25 (木)	13:40	宮城	砂防・地すべり等工事	交通事故(被・加害)	交通災害	(物損公衆以外)	県道を北進中のDTがセンターラインをはみ出してきた一般車と接触し、反対車線側の水田に転落。一般車の後続を走行していた一般の軽自動車(運転手1名)がDTの下敷きになった。
77	28	R6. 07. 26 (金)	09:00	山形	道路維持工事	物損公衆	その他	一般車両損傷	ICアンダーパス部の通行止めを行っていた交通誘導を行っていたところ、冠水部分に誤って一般車両を誘導し、一般車に浸水したもの。
78	-	R6. 07. 29 (月)	08:40	秋田	ダム工事	交通事故(被・加害)	交通災害	(物損公衆以外)	現場への通勤途中の信号機片側交互通行による一時停止箇所にて下請け作業員同士の車両が追突事故を起こしたもの。
79	-	R6. 07. 29 (月)	07:30	宮城	測量・調査・設計・点検等業務	盗難	その他	(物損公衆以外)	現場代理人補助員が出勤時に資材ヤード内に駐車していた車両の助手席側ガラスが割れていることを発見したもの。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
80	-	R6. 07. 29 (月)	14:00	岩手	舗装工事	物損公衆	建設機械	— (物損公衆以 外)	舗装修繕外工事において、縦排水の補修を行っていた際、路肩部をバックホウで深さ50cm程掘削したところ埋設されていた照明灯の配管を変形させたもの。
81	-	R6. 07. 31 (水)	14:50	岩手	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	— (物損公衆以 外)	道路点検補修設計業務で盛土点検中に点検員が虫(種類は不明)に刺されたもの。