

令和6年度 工事事故速報一覧【R6. 12. 1(日)～R6. 12. 31(火)報告分】 (速報)

令和6年12月31日現在 企画部技術管理課

| 速報No. | 事故NO | 発生日(曜日) | 発生時刻 | 発生県 | 工事種別 | 災害分類 | 事故要因 | 物損公衆の被災区分 | 事故の概況 |
|-------|------|----------------|-------|-----|--------|-----------|------|-----------|--|
| 187 | 76 | R6. 12. 02 (月) | 09:12 | 山形 | 河川維持工事 | 物損公衆 | 建設機械 | 架空線切断 | 河道内の樹木伐採中にバックホウのアームが電力線に接触したものの。 |
| 188 | - | R6. 12. 02 (月) | 11:10 | 福島 | 道路維持工事 | 交通事故(第三者) | 交通災害 | -(物損公衆以外) | 上り車線側を規制し作業(枝葉刈り払い)していたがところ、規制帯下り車線側に停車していた車両に後方のトラックが追突したものの(一般車両同士の事故)。 |
| 189 | 77 | R6. 12. 03 (火) | 08:30 | 山形 | 河川維持工事 | 死傷公衆 | 交通災害 | -(物損公衆以外) | 作業員が現場へ向かう途中、前方で停車していた第1被害者に気づきブレーキを踏んだが、間に合わずに追突。その弾みで第1被害者の車が第2被害者へ追突し3台の玉突き衝突事故となった。 |
| 190 | - | R6. 12. 06 (金) | 13:30 | 岩手 | 道路維持工事 | その他 | その他 | -(物損公衆以外) | 除雪機械操作技術向上のため、防災ST構内において熟練オペレーター同乗のもと除雪グレーダーの操作訓練を行っていたところ、構内に設置してあるCCTV支柱にグレーダーのフロントカウンターウエイト部が接触したものの。 |
| 191 | - | R6. 12. 09 (月) | 10:20 | 秋田 | 道路維持工事 | 交通事故(被害) | 交通災害 | -(物損公衆以外) | 移動片側交互規制作業中に一般車両から規制車に追突されたものの。 |
| 192 | - | R6. 12. 06 (金) | 19:30 | 岩手 | 河川工事 | 交通事故(被害) | 交通災害 | -(物損公衆以外) | 一般車両が、県道から通行止となっている堤防坂路(市道)へ向かって交差点へ進入し、工事内のバリケードへ衝突したものの。 |
| 193 | 78 | R6. 12. 09 (月) | 10:45 | 福島 | トンネル工事 | 物損公衆 | 交通災害 | その他 | 土砂運搬ダンプトラック走行中に左後輪の後ろ側2本が外れて、うち1本は反対車線側に転がり、沿道民家の車庫のシャッターに衝突し損傷させた。もう1本は路側で停止した。 |
| 194 | 79 | R6. 12. 12 (木) | 12:05 | 秋田 | 道路改良工事 | 物損公衆 | 交通災害 | 一般車両損傷 | 当該工事の担当技術者が昼休憩のため現場を出て市道から国道へ右折進入する際、左方向から走行していた一般車両を見落とし、一般車両の右ドアに接触したものの。 |

| 速報 No. | 事故 NO | 発生日(曜日) | 発生 時刻 | 発生 県 | 工事種別 | 災害分類 | 事故要因 | 物損公衆の被災 区分 | 事故の概況 |
|-----------|----------|----------------|----------|---------|---------|----------------|-------|---------------|--|
| 195 | 80 | R6. 12. 15 (日) | 12:50 | 秋田 | 道路維持工事 | 物損公衆 | 交通災害 | 一般車両損傷 | 国道交差点付近にて、除雪グレーダーによる除雪作業中に、信号待ちの一般車両に接触した。 |
| 196 | 81 | R6. 12. 16 (月) | 13:15 | 福島 | 橋梁保全工事 | 労働災害 | その他 | — (物損公衆以外) | 休憩所の敷地内において、橋梁ひびわれ補修工の後片付け作業の際に、廃棄しようとしていた空缶の尖った部分で、右手の小指に切り傷を負ったもの。 |
| 197 | - | R6. 12. 16 (月) | 13:40 | 宮城 | 道路改良工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | — (物損公衆以外) | 作業ヤード進入のため、右折待ちしていた工事ダンプに、直進対向車(米軍車両)が接触したものの。 |
| 198 | - | R6. 12. 17 (火) | 15:10 | 宮城 | 道路改良工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | — (物損公衆以外) | 軽自動車国道を走行中に工事の安全施設(単管バリケード)衝突したもの。居眠りによる単独事故で加害者本人もケガなし。 |
| 199 | 82 | R6. 12. 17 (火) | 15:50 | 宮城 | 道路附属物工事 | 物損公衆 | 交通災害 | 公共物損傷 | 作業終了後国道敷地でミーティングを行うため、2tダンプを後進した際に市管轄の防犯灯に接触したものの。 |
| 200 | 83 | R6. 12. 17 (火) | 22:40 | 秋田 | 道路維持工事 | もらい事故 | 交通災害 | — (物損公衆以外) | 除雪パトロールで国道を走行中、対向のタクシーがセンターラインをはみだし走行してきたため右側にかわそうとハンドルをきったが、間に合わず車両の左側に接触したものの。 |
| 201 | - | R6. 12. 19 (木) | 16:30 | 青森 | トンネル工事 | その他 | 墜落・転落 | — (物損公衆以外) | 濁水処理設備の雪養生を行っている際に、足をすべらせ約1.5m程度落下し、その際に左手甲をクランプにぶつけ裂傷したもの。 |
| 202 | - | R6. 12. 21 (土) | 03:53 | 青森 | 道路維持工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | — (物損公衆以外) | トンネル内除雪中にグレーダーが故障により停車、直後に後続車の大型トラックに追突されたもの。 |
| 203 | 84 | R6. 12. 22 (日) | 15:40 | 山形 | 道路維持工事 | 物損公衆 | 交通災害 | 一般車両損傷 | 薬剤散布車で薬剤散布中に吹雪により視界不良のため徐行中、前方を走っていた普通車に追突したものの。 |
| 204 | - | R6. 12. 23 (月) | 08:30 | 山形 | 発注者支援 | 自損事故 (被害なし) | 交通災害 | — (物損公衆以外) | 自転車にて通勤途中に前輪が滑り、転倒。その後、勤務先の委託室まで単独で移動後、別担当者が病院へ搬送、現在治療中。 |

| 速報 No. | 事故 NO | 発生日(曜日) | 発生 時刻 | 発生 県 | 工事種別 | 災害分類 | 事故要因 | 物損公衆の被災 区分 | 事故の概況 |
|-----------|----------|----------------|----------|---------|--------|----------------|------|-------------------|--|
| 205 | - | R6. 12. 23 (月) | 15:35 | 青森 | 道路維持工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | - (物損公衆以 外) | 薬散後、Uターンのために県管理道路を走行中していたところ、薬剤散布車の前を走行していた県のグレーダーが低速走行していたため、薬剤散布車も低速走行し、後続トラックがスリップして薬剤散布車バンパーに接触したものの。 |
| 206 | - | R6. 12. 24 (火) | 09:00 | 山形 | 道路維持工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | - (物損公衆以 外) | ロータリ除雪車で除雪作業中、乗用車に後方から接触されたもの。 |
| 207 | - | R6. 12. 24 (火) | 00:40 | 青森 | 道路維持工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | - (物損公衆以 外) | 国道を除雪グレーダで除雪作業を行い、交差点を右折するために交差点内の左側に除雪グレーダを寄せて待機して、信号のタイミングで除雪グレーダを動かし始めたところ、右後方から信号を無視した12tトラックが交差点内に進入し、除雪グレーダの右前後に接触したものの。 |
| 208 | 85 | R6. 12. 25 (水) | 10:20 | 秋田 | ダム工事 | 物損公衆 | その他 | 一般車両損傷 | ダム構内の除雪実施のためホイールローダーを移動時、駐車中の一般車両にホイールローダーの排土板が接触したものの。 |
| 209 | - | R6. 12. 25 (水) | 07:42 | 青森 | 発注者支援 | 交通事故 (被・加害) | 交通災害 | - (物損公衆以 外) | 通勤中、道幅が狭く車を寄せようとハンドルを切ったところ、滑って被災車両に接触したものの。 |
| 210 | - | R6. 12. 27 (金) | 15:10 | 宮城 | 道路改良工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | - (物損公衆以 外) | 一般車両が国道から左折し乗入口に進入したところ、右側の歩車道境界ブロックに前輪を乗り上げ、ブロックが損傷したものの。 |
| 211 | - | R6. 12. 28 (土) | 04:30 | 秋田 | 道路維持工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | - (物損公衆以 外) | 薬剤散布作業中、後続の一般トラックが追越しをしてきて、薬剤散布車の運転席側ミラーに接触したものの。 |
| 212 | 86 | R6. 12. 29 (日) | 08:10 | 山形 | 道路維持工事 | 物損公衆 | 交通災害 | 一般車両損傷 | 国道と県道交差点内で除雪作業中、除雪グレーダのタイヤが一般車のサイドミラーに接触したものの。 |