

# 令和6年度 工事事故速報一覧【R7. 2. 1(土)～R7. 2. 28(金)報告分】 (速報)

令和7年2月28日現在 企画部技術管理課

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
242	-	R7. 02. 02 (日)	09:00	岩手	道路改良工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	国道を通行中の加害者運転車両 (一般車両) が工事で設置していた車線切替用の保安施設 (A型バリケード) に接触したものの。
243	-	R7. 02. 07 (金)	17:55	秋田	発注者支援	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以外)	業務終了後に帰宅のため県道を走行中、ホワイトアウトの視界不良により対向車と接触したものの。
244	-	R7. 02. 10 (月)	08:25	福島	河川工事	病気	その他	— (物損公衆以外)	朝の現場事務所でのミーティングが終わり、現場へ向かい始めた時に急に胸が苦しくなり、救急車にて搬送されたものの。
245	-	R7. 02. 10 (月)	09:10	秋田	道路維持工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	除雪作業中、大型ロータリー除雪車による車道拡幅除雪中の投雪が車両に当たったものの。
246	101	R7. 02. 12 (水)	14:30	秋田	道路維持工事	労働災害	転倒	— (物損公衆以外)	路面補修のため移動片側交互通行規制を実施するため作業車から降り規制配置位置まで向かう際に縁石付近の泥に左足をとられ転倒したものの。
247	-	R7. 02. 13 (木)	10:10	宮城	河川維持工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	圧雪の工事用進入路の除雪をバックホウで行っていた際に外れた電話線を確認したものの。NTT立ち会い確認結果、強風により切断したものと判明。
248	102	R7. 02. 13 (木)	13:00	岩手	電気通信工事	物損公衆	飛来・落下	一般車両損傷	IC入口に設置していた工事看板が風により飛び、道の駅駐車場に駐車中の車両の窓に当たり破損させたものの。
249	-	R7. 02. 13 (木)	14:00	秋田	発注者支援	物損公衆	その他	工事車両損傷	河川巡視中に河川パトロールカーのドアミラーを電柱に引っかけて破損したものの。
250	-	R7. 02. 13 (木)	17:20	秋田	発注者支援	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以外)	業務終了後、帰宅するため出張所構内から公道に右折したところ被害車両と接触したものの。
251	103	R7. 02. 14 (金)	05:45	山形	道路維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	国道を走行していた除雪グレーダと一般のトラックが接触したものの。
252	104	R7. 02. 12 (水)	05:45	宮城	道路維持工事	労働災害	転倒	— (物損公衆以外)	巡回点検を行うため、開削部にある車止め基礎路上設置物を、車両通行できるように巡回員が移動しようとした際、足が滑って転倒した。転倒したところへ車止めが倒れてきた。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
253	106	R7. 02. 19 (水)	10:55	岩手	道路維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	道の駅への情報ケーブル施工の際、工事用車両の軽トラックが、路肩部で転回しようとしたところ、後ろから走行してきた一般の粉粒体運搬車と車両のサイド部分を接触したものの。
254	-	R7. 02. 20 (木)	01:00	山形	トンネル工事	その他	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	トンネル工事の切羽付近でコンクリート吹付作業のため、コンクリートミキサー車のシュートをセットする際、シュートが固かったために両手で強く押して作業を実施。作業終了後に右手親指付け根に違和感があったため病院を受診した。
255	-	R7. 02. 20 (木)	11:50	宮城	道路維持工事	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	除雪作業中、対向車(大型車)がセンターラインをはみ出して走行したため、それを避けようとして上り車線を走行していた除雪グレーダのブレードが信号柱に接触した。
256	-	R7. 02. 20 (木)	04:10	青森	道路維持工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道の走行車線を除雪グレーダで除雪作業を行っていたが、除雪工区境となる交差点までの除雪が完了したので、回送準備のため交差点を通過した後、ハザードランプを点灯させて路肩に停車していた。そこに走行車線を走っていた4tトラックが除雪グレーダの右後方に追突したものの。
257	-	R7. 02. 21 (金)	20:40	山形	道路維持工事	交通事故 (加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	除雪回転場にて除雪車が転回用の本線横断ボックスカルバートへ進入した際に、サイドカバーがボックスカルバートの入口かどに接触したものの。
258	107	R7. 02. 24 (月)	11:55	青森	道路維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	国道に合流するランプを除雪グレーダで除雪中、道路幅を更に広げるため、10m程後進したところ、後続の軽自動車は停車しており、接触したものの。
259	108	R7. 02. 23 (日)	00:20	青森	道路維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	国道自動車専用道路の本線からICのOFFランプ入口を除雪トラックの排雪板で除雪作業中、雪の多さで進め無くなり後退したところ、後続の乗用車が停車しており、接触したものの。
260	109	R7. 02. 25 (火)	15:00	山形	河川工事	労働災害	墜落・転落	— (物損公衆以 外)	大型土のうを盛土材に転用するため、高水敷へ運搬作業実施中、キャリアダンプから降りようとして昇降設備に足をかけたところ、滑って転落したものの。
261	-	R7. 02. 25 (火)	17:25	青森	発注者支援	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	通勤帰路中、国道交差点で、一時停止後位置一時交差点での接触事故を起こしたものの。
262	-	R7. 02. 26 (水)	07:37	宮城	道路改良工事	病気	その他	— (物損公衆以 外)	現場内の掃き掃除を実施していたところ、突然意識がなくなって後ろ側に倒れた(ヘルメット着用のため、倒れたことによる外傷はなし)。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
263	-	R7. 02. 26 (水)	16:45	宮城	河川維持工事	その他	建設機械	— (物損公衆以 外)	盛土後の法面整形作業中に光ケーブルの鞘管を切断したものの。
264	-	R7. 02. 27 (木)	17:00	岩手	土木コンサル 業務	交通事故 (被・加害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	通勤での帰路において、交差点で一時停止後、直進で進入して 通り過ぎる際、左側から直進してきた一般車両と左側後方側面 が衝突したものの。