

## 平成23年度 水質事故対策訓練

11/2(水)、磐井川の東大橋下流左岸において、水質事故対策訓練を実施しました。水質事故は河川に油などの有害物質が流出する事故です。そのような事故発生時に迅速且つ的確に状況把握を行い処理をして安全に河川の水を利用出来るようにするため、水質事故時の注意すべき点や事故対策の留意点について講義をした後、現場にて土嚢を積み表面の油(訓練のため粉殻を使用)を掬う方法や、ロープを張り油を吸い取るマットを設置する訓練を行いました。国、県、消防、市町村の担当職員約60人が参加し講義及び現地での訓練に取り組みました。



開会のあいさつ:土田恒年河川管理課長



講義:水質事故時の注意事項について



土嚢を積み油(粉殻)を掬う訓練



磐井川合流点

ロープを張り吸着マットを設置する訓練



ロープを縛る鉄筋を挿入する様子



吸着マットを設置する様子