



# 許可工作物点検を実施

出水期を前にした平成27年6月29日(月)、一関出張所管内にある許可工作物(一部)点検を、岩手河川国道事務所職員と点検対象施設を管理する土地改良区職員、個人管理者合同でおこないました。施設内の異常や管理上の不具合などを点検しました。 ※許可工作物を設置している他の事業者へは自主点検報告を依頼しています。



平泉統合揚水機場



舞川揚水機場



高山揚水機場

※許可工作物とは、河川区域内で許可を得て設置している工作物のことで、主な物としては、揚水機などの取水施設、橋梁等があります。



# 出前講座『磐井川砂防探検』

平成27年6月19日(金)、23日(火)に、一関市内の小学生を対象とした出前講座『磐井川砂防探検』が開催されました。これは平成20年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震の被災箇所を見学し、自然災害の恐ろしさや地域の安全を守る砂防施設などについて学習してもらうことを目的に行いました。参加した児童らは、地震直後の話や天然ダム災害に対する応急対策の説明など熱心に聞いていました。 ※『祭時大橋落橋箇所』は「災害遺構」として保存されています。



崩落土量173万m3  
(小学校のプール約2883個分)

市野々原地区地すべり箇所見学



天然ダム応急対策箇所見学



祭時大橋落橋箇所見学

## ◆市野々原地区被災直後から応急対策の流れ◆



被災直後の状況



仮排水路掘削状況



河道付替完了

◆◆編集後記◆◆ 東北地方も梅雨入りし、雲の多い日が続いていますが、実はこの時期の紫外線が強烈だということをご存じですか？熱中症対策と一緒に、紫外線対策も必要ですね。(りよ)