



【状況把握のポイントについて事前説明】



【本部となる一関遊水地集中管理センターの様子】



【出動班へ点検要請】



【出動班からの状況報告を迅速に取りまとめ】

出水時状況把握訓練実施

平成29年5月23日、地元建設会社10社と一関出張所が合同で「出水時状況把握訓練」を実施しました。訓練は、出水等の有事において堤防・樋管等の異常がないかを迅速・的確に把握できるように実施するものです。

当日は、巡視の経路や方法及び情報伝達について確認を行った後、実際に出動班が現場に出動し、本部となる一関遊水地集中管理センターへの確認に現地災害状況を報告できるか訓練をしました。

【現場出動班の様子】



【出水時把握訓練】
堤防 漏水状況



【地震時把握訓練】
堤防 すべり崩壊状況

訓練の成果を生かし、実際に災害が起きた場合にも「迅速・的確」な対応を行います！



【船上巡視の様子】



【法面に異常がないか確認】

船上巡視実施



カモシカも発見!!

平成29年5月22日、23日に河川調査船「ゆはず」からの北上川船上巡視を実施しました。陸上からのパトロールでは見ることが難しい河岸や護岸に破損がないかなどを船上から確認しました。



大きな問題等ありませんでしたが今後も継続して監視を続けていきます。

◆◆編集後記◆◆ 最近では30℃を超えるほど暑い日になったり、肌寒さを感じる日が続いたり、気温が安定しませんので体調には十分気をつけて下さい。免疫力低下防止のためにも、たっぷり睡眠をとって下さいね☺ (ま)



胸に刻もう

『カスリン・アイオン台風70年』

～風化させない歴史とつなげる未来～