



安全パトロール実施工事現場



一関地区第2回 安全パトロール実施

平成30年2月15日(木)、発注者・施工業者・設計業者が参加し「平成29年度 一関地区第2回安全パトロール」が実施されました。

まず、一関労働基準監督署 村井署長より「労働災害の最近の事例と事故防止対策」について講話をいただきました。

その後、2カ所の工事現場に対し、各班に別れ安全パトロールを実施。「あいぽーと」で改善点や良好点などの討議・意見交換を行うことで事故防止対策の意識高揚を図りました。

一関遊水地舞川水門新設工事



安全掲示板周辺点検

一関遊水地第2遊水地 切り廻し水路設置及び築堤等工事



発電機周辺点検

あいぽーと会議室



講話の様子



施工箇所点検



施工箇所点検



全体討議の様子

【工事現場2箇所の安全パトロール点検結果】

良好点	・喫煙所を設けて分煙をしっかりとっていた。・風速計のランプが見えやすい位置にあった。・資材置き場が整備されていてよかった。・作業監視員がしっかり配置されていた。・ワイヤーの点検がしっかりされていた。・ゴミの分別と飛散防止がされていた。・安全通路がしっかりとれていた。・救急箱の位置が明確だった。など
改善点	・トイレ出入り口の前の凍結している。・トイレの前にも長靴の泥落とし場があればよかった。・車に輪止めがない。・ガソリン缶がある倉庫に消火器がない。・投光機にアースが未設置だった。・喫煙所に消火器が未設置だった。・喫煙所以外でもたばこを吸った跡があった。など

※改善点については、各現場で即日是正を行っています。

◆◆編集後記◆◆あいぽーとのある場所は、地元通称“たご(タコ)のあだま(頭)”という部分ですが…頭?…体?地図で御覧になってみて見て下さい!可愛い丸みです!そのてっぺんがあいぽーとです♪加



胸に刻もう

『カスリン・アイオン台風70年』

～風化させない歴史とつなげる未来～