


今も残るダム建設時の工事中仮設備跡(左岸ケーブルクレーン走行路跡)

左岸ケーブルクレーン

走行用レール



昭和27年頃撮影

レール敷設跡



現在の状況(展望広場)

- ・田瀬ダム管理庁舎の裏山に遊歩道があり、その中段付近に展望広場があります。
- ・展望広場の転落防止柵の前に、左岸ケーブルクレーンの移動用レールを敷設した**走行路コンクリート**が現存しています。
- ・ダム建設当時に**ケーブルクレーン走行路として造成した平場を、現在、展望広場として再整備して開放**しており、この広場より田瀬ダム堤体を見下ろすことができます。
- ・この遊歩道や展望広場の利用は自由となっており、他にも建設遺構が遊歩道上から見るすることができますので、ぜひ散策に来てください。(位置等は「田瀬ダム周辺遊歩道マップ」をご覧ください。)



レールを固定していた鉄筋も一部残っています