

## 安全利用点検を行いました！ ～鳴子ダム所管施設の点検結果～

鳴子ダムでは、大型連休期間中の一般利用者の施設利用増加を前に、所管施設の安全利用点検を行いました。

点検の結果、鳴子ダム管内では2箇所の問題箇所が確認され、改善を実施しました。

- ・鳴子ダムでは、毎年5月の連休前、7月の夏休み前に、鳴子ダムの所管施設等（ダムや荒雄湖畔公園等）の異常の有無を確認するため、関係機関や利用者の方々と共に点検を実施しています。
- ・4月17日（月）に関係機関や利用者の方々と共に合同巡視による点検を行いました。
- ・点検箇所は、ダム堤体、荒雄湖畔公園・貯砂ダムで行いました。
- ・点検の結果、安全利用上問題があると判断された箇所につきましては、安全措置を実施しました。

利用者の皆さんにおかれましては、安全には十分にご配慮のうえ、ご利用頂けますようお願いいたします。

なお、点検結果については別紙のとおりです。

- ・鳴子ダムの様子は、鳴子ダムホームページ「鳴子ダムライブ映像」でもリアルタイムで見ることが出来ますので、是非ご覧ください。  
《 鳴子ダムホームページ<http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/> 》

【発表記者会】古川記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所

所 長 櫻井 隆広

管理係長 芳賀 正崇

〒989-6806 宮城県大崎市鳴子温泉字岩淵2-8

TEL 0229-82-2341 FAX 0229-83-3855

# 安全利用点検(GW前)実施結果

点検により不具合があった箇所について、下記のとおり是正措置を行いました。

## 【点検結果】


①貯砂ダム(立入禁止柵の端部に隙間)



②荒雄湖畔公園(立入禁止柵のロープの緩み)



安全対策  
実 施



## 【是正後】

①貯砂ダム(立入禁止柵端部にロープ張を追加)



②荒雄湖畔公園(ロープの張替え実施)

