

安全利用点検を行いました！ ～鳴子ダム所管施設の点検～

鳴子ダムでは、ゴールデンウィーク期間中の一般利用者の施設利用増加を前に、所管施設の安全利用点検を行いました。

点検の結果、鳴子ダム管内では2箇所の問題箇所が確認され、改善を実施しました。

- ・鳴子ダムでは、毎年5月の連休前、7月の夏休み前に、鳴子ダムの所管施設等（ダムやダム管理所の展望テラス、荒雄湖畔公園付近の貯砂ダム等）の異常の有無を確認するため、関係機関（警察・消防等）や利用者の方々と共に点検を実施しています。
- ・ゴールデンウィーク前の4月24日（火）に関係機関や利用者の方々と共に合同巡視による点検を行いました。
- ・点検箇所は、ダム堤体（本体）直下流、荒雄湖畔公園・貯砂ダムで行いました。
- ・点検の結果、安全利用上問題があると判断された箇所につきましては、修繕等の安全措置を実施しました。

利用者の皆さんにおかれましては、安全には十分にご配慮のうえ、ご利用頂きますようお願いいたします。

なお、点検結果については別紙のとおりです。

- ・ゴールデンウィーク期間中（5月2日～5月5日）は、例年どおり『すだれ放流』の実施を予定しています。
（5月2日（水）9時30分より、オープニングセレモニーを予定しています。）
- ・鳴子ダムの様子は、鳴子ダムホームページ「鳴子ダムライブ映像」でもリアルタイムで見ることが出来ますので、是非ご覧ください。
《 鳴子ダムホームページ<http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/> 》

【発表記者会】古川記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
所 長 土田 恒年
管理係長 金津 茂人
〒989-6806 宮城県大崎市鳴子温泉字岩淵2-8
TEL 0229-82-2341 FAX 0229-83-3855

安全利用点検(GW前)実施結果


点検により不具合があった箇所については、下記のとおり立ち入り禁止措置を実施しました。

【点検結果】

①荒雄湖畔公園(藤棚の梁の変形・損傷)



安全対策
実 施



【改善結果】

①荒雄湖畔公園(立ち入り禁止措置を実施)



②荒雄湖畔公園(池に水が無く、木製標識支柱等の腐食が多数ある)



撤去

②荒雄湖畔公園(腐食のあった木製標識等の撤去、池への立ち入り禁止措置を実施)

