

安全利用点検を行いました！ ～鳴子ダム所管施設の点検～

鳴子ダムでは、夏休み期間中の一般利用者の施設利用増加を前に、所管施設の安全利用点検を行いました。

点検の結果、鳴子ダム管内では、3箇所の不良箇所が確認され、改善を実施しました。

- ・鳴子ダムでは、毎年5月の連休前、7月の夏休み前に、鳴子ダム管内施設等（ダム周辺や荒雄湖畔公園）の異常の有無を確認するため、関係機関（警察・消防など）の方々と共に点検を実施しています。
- ・今年は夏休み前の7月11日（水）に安全利用点検を行いました。
- ・点検箇所は、ダム堤体（本体）及び周辺施設、荒雄湖畔公園、公園付近の貯砂ダム等で行いました。
- ・点検の結果、安全利用上問題があると判断された箇所につきましては、修繕等の措置を実施し、利用者への安全対策に努めていきます。

利用者の皆さんにおかれましては、安全には十分にご配慮のうえ、ご利用頂きますようお願いいたします。

なお、点検結果については別紙のとおりです。

※鳴子ダムの様子は、鳴子ダムホームページ「鳴子ダムライブ映像」でもリアルタイムで見ることが出来ますので、是非ご覧ください。

《 鳴子ダムホームページ<http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/> 》

【発表記者会】 古川記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
所 長 土田 恒年
管理係長 金津 茂人
〒989-6806 宮城県大崎市鳴子温泉字岩淵2-8
TEL 0229-82-2341 FAX 0229-83-3855

安全利用点検(夏休み前)実施結果


点検により不具合があった箇所については、下記のとおり補修等を行い、現在安全に利用できます。

【点検結果】

①管理用通路(点検用はしご進入危険性)




②荒雄湖畔公園(木製標識支柱の腐食・ぐらつき)



③荒雄湖畔公園(木製ベンチの腐食)



安全対策
実 施



【改善結果】

①管理用通路(点検用はしご立ち入り禁止措置完了)



②荒雄湖畔公園(木製標識の撤去完了)



③荒雄湖畔公園(木製ベンチの撤去完了)

