


七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

令和6年7月11日に安全施設の点検を実施しました



石畳、看板及び転落防止柵等 点検状況
(七ヶ宿ダム展望公園)



パークゴルフ場 看板、転落防止柵、ベンチ等
点検状況 (七ヶ宿自然休養公園)




遊歩道、石畳、看板等 点検状況
(材木岩公園)

安全利用上問題のある箇所を速やかに改善しました。
施設を利用する場合には安全へのご配慮をお願いします。


七ヶ宿ダム周辺施設の 安全を確認しました



【七ヶ宿ダム休養公園】 休養広場の遊具の点検。



【七ヶ宿ダム展望公園】 樹木保護蓋が浮き上がり段差が生じていたため、応急措置として危険性の表示（着色）を行いました。



【七ヶ宿ダム休養公園】 運動広場トイレ付近の浄化槽点検用マンホールの蓋の殆どがコンクリートブロックに置き換わっており、経年劣化により窪みが生じていたため、トラロープにより立ち入り禁止とする応急措置を行いました。