

【風水害】

令和6年7月24日からの前線に伴う降雨による防災情報（第7報）

※更新箇所：下線部

令和6年8月1日 15:00時点

1. 気象概要

1-1 記録的短時間大雨情報

- 秋田県 北秋田市南部付近 3回目（令和6年7月25日22時00分）
約100mm/h
- 秋田県 上小阿仁村付近 2回目（令和6年7月25日21時50分）
約120mm/h
- 秋田県 五城目町付近 2回目（令和6年7月25日21時50分）
約120mm/h
- 秋田県 上小阿仁村付近 1回目（令和6年7月25日21時40分）
約100mm/h
- 秋田県 五城目町付近 1回目（令和6年7月25日21時40分）
約100mm/h
- 山形県 遊佐町付近 2回目（令和6年7月25日9時10分）
約110mm/h
- 山形県 酒田市北部付近 2回目（令和6年7月25日9時10分）
約100mm/h
- 山形県 酒田市南部付近 1回目（令和6年7月25日9時00分）
約100mm/h

1-2 顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉

- 山形県 村山 庄内 最上 2回目（令和6年7月25日22時47分）
- 山形県 庄内 最上 1回目（令和6年7月25日13時07分）

1-3 雨量

1時間降水量※気象庁観測地点

- （秋田県北秋田市）阿仁合 94.5mm（7月25日）観測史上1位
- （山形県酒田市）酒田 86.0mm（7月25日）観測史上1位

24時間降水量※気象庁観測地点

- （山形県新庄市）新庄 389.0mm（7月26日）観測史上1位
- （山形県真室川町）差首鍋 384.0mm（7月26日）観測史上1位
- （山形県最上町）瀬見 382.0mm（7月26日）観測史上1位
- （秋田県由利本荘市）東由利 238.5mm（7月25日）観測史上1位

1-4 大雨特別警報

- 山形県 酒田市 遊佐町
（7月25日 13時07分発表⇒20時15分解除）
- 山形県 酒田市 庄内町 新庄市
舟形町 鮭川村 戸沢村
（7月25日 23時40分発表⇒5時15分解除）

1-5 土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕
発表中地域
なし

1-6 自治体避難情報
緊急安全確保（警戒レベル5）
■秋田県 なし
■山形県 なし
避難指示（警戒レベル4）
■秋田県 なし
■山形県 鮭川村
高齢者等避難（警戒レベル3）
■秋田県 なし
■山形県 なし

2. 体制設置状況

2-1 災害対策本部

非常体制 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制 令和6年7月24日（水）22:20
注意体制 令和6年7月24日（水）17:00

2-2 災害対策支援本部

警戒体制 令和6年7月24日（水）22:00

2-3 各室体制

非常体制 総括室 令和6年7月25日（木）2:10
河川室 令和6年7月25日（木）2:10
注意体制 道路室 令和6年7月28日（日）18:00
~~港湾室 令和6年7月25日（木）13:00~~

2-4 支部体制

非常体制（河川）：秋田河国 令和6年7月25日（木）2:10
：新庄河川 令和6年7月25日（木）14:20
警戒体制（砂防）：新庄河川 令和6年7月25日（木）8:00
警戒体制（道路）：山形河国 令和6年7月25日（木）5:40
：酒田河国 令和6年7月26日（金）15:30
注意体制（河川）：酒田河国 令和6年7月30日（火）19:00
注意体制（管理ダム）：能代河国 令和6年7月26日（金）14:30
：北上川統管 令和6年7月26日（金）12:00
~~注意体制（道路）：仙台海国 令和6年7月27日（土）16:30~~
~~注意体制（港湾）：秋田港湾 令和6年7月25日（木）13:00~~
~~：酒田港湾 令和6年7月25日（木）11:24~~

2-5 支援支部体制

非常体制（支援）：東北技術 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制（支援）：青森河国 令和6年7月31日（水）9:30
：岩手河国 令和6年7月30日（火）8:40

: 仙台河国 令和6年7月29日(月) 11:00
 : 北上下流 令和6年7月29日(月) 11:00
 : 秋田河国 令和6年7月24日(水) 22:00
 : 湯沢河国 令和6年7月25日(木) 6:40
 : 能代河国 令和6年7月30日(火) 13:00
 : 山形河国 令和6年7月25日(木) 14:30
 : 酒田河国 令和6年7月25日(木) 13:45
 : 福島河国 令和6年7月29日(月) 16:40
 : 鳴瀬総開 令和6年7月29日(月) 16:30

3. 被害状況

3-1 河川

①水位状況(令和6年8月1日(木) 15:00時点)

◇直轄河川

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川：無し
- ・ 氾濫注意水位以上を超過している河川：無し

◇補助河川

<県管理河川の状況>

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川：無し

②被害・氾濫状況(令和6年8月1日(木) 15:00時点)

◇直轄河川

・ 堤防決壊：

- ①子吉川水系石沢川(左岸 1.0k) 1箇所 L=20m⇒60mに拡大
浸水範囲 約 34ha(直轄管理区間 39ha)
※合計 110ha(県管理区間 68ha)【詳細調査中】
- ②子吉川水系子吉川(右岸 10.4k) 1箇所 L=70m【詳細調査中】
浸水範囲 約 24ha【詳細調査中】

- ・ 堤防法崩れ：子吉川水系子吉川(左岸 14.8k) L=9m
子吉川(右岸 11.6k) L=15m
子吉川(右岸 16.4k) L=4.5m
子吉川(右岸 16.8k) L=10m
石沢川(左岸 0.0k) L=3.0m
石沢川(左岸 0.8k) L=25.0m
石沢川(左岸 1.0k) L=1.5m
石沢川(左岸 2.2k) L=1.5m
最上川水系最上川中流(左岸 45.3k) L=100m
鮭川(右岸 6.3k) L=70m

- ・ 堤防侵食：最上川水系最上川中流(右岸 51.7k) L=200m
- ・ 護岸流出：最上川水系最上小国川(左岸 0.2k) L=100m
- ・ 基盤漏水：最上川水系最上川下流(左岸 10.7k) 1箇所
- ・ その他：最上川水系最上川下流

竹田排水機場、鈴川排水機場の機器故障

⇒「余目除雪ステーション」に排水ポンプ車を配備し、排水機場
相当の排水能力をカバー

最上川水系最上川中流

角間沢ポンプ場の機器故障

⇒「現地」及び「大蔵村野球場」に排水ポンプ車を配備し、排水
機場相当の排水能力をカバー

清掃船流出 1隻

最上川水系金山川

消流雪水路崩壊

- ・内水被害：子吉川水系子吉川 右岸 10.4k 他 21箇所
- 雄物川水系雄物川 右岸 71.8k 他 18箇所
- 最上川水系最上川 左岸 4.0k 他 41箇所
- 鮭川 右岸 4.0k 他 12箇所
- 真室川 右岸 0.0k 他 3箇所
- 金山川 右岸 0.0k 他 1箇所
- 最上小国川 左岸 0.2k 他 2箇所
- 京田川 左岸 4.0k
- 相沢川 左岸 0.2k
- 米代川水系米代川 右岸 9.2k 他 3箇所

【緊急復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川（左岸 1.0k）

- ・着手日時：7月26日（金）10:00
- ・施工業者：山勇建設工業（株）
- ・復旧内容：荒締切盛土工 完了
連節ブロック
根固めブロック
- ・進捗率：86%
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/3予定）

②子吉川水系子吉川（右岸 10.4k）

- ・着手日時：7月26日（金）16:00
- ・施工業者：村岡建設工業（株）・（株）三浦組
- ・復旧内容：荒締切盛土工
連節ブロック
欠け口止め
- ・進捗率：55%
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/4予定）

③最上川水系鮭川（右岸 6.3k）

- ・着手日時：7月26日（金）13:00
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組
- ・復旧内容：盛土
大型連結ブロック
- ・進捗率：100%（8月1日11:00完了）
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/1）

④最上川水系最上川中流（左岸 45.3k）

- ・着手日時：7月27日（土）14:00
- ・施工業者：（株）柿崎工務所

- ・復旧内容：盛土
大型連結ブロック
アスファルト舗装
- ・進捗率：60%（養生工のみ）
- ・完了見込み：7月27日工事着手 着手日から概ね1週間（8/4）

◇補助河川

- ・堤防決壊：3水系4河川
 - ①秋田県（由利本荘市） 子吉川水系 石沢川
 - ※烏川橋より上流1.0km 左右岸
 - 左岸 L≒50m×1箇所（区間①）
 - 右岸 L≒15m、20m、15m（3箇所）（区間②）
 - 右岸 L≒40m×1箇所（区間③）
 - ②秋田県（上小阿仁村） 米代川水系 五反沢川
 - 右岸 L≒30m×1箇所
 - ③山形県（新庄市） 最上川水系 新田川
 - 左岸 L≒60m×1箇所（区間①）
 - 左岸 L≒200m×1箇所（区間②）
 - 左岸 L≒120m×1箇所（区間③）
 - 右岸 L≒50m×1箇所（区間④）
 - ④山形県（尾花沢市） 最上川水系 野尻川
 - 右岸 L≒100m×1箇所

【応急仮復旧対応状況】

- ① 子吉川水系石沢川
 - ・着手日時：7月25日（木）10:00
 - ・施工業者：山勇建設工業（株）、菊地建設（株）、山科建設（株）
 - ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
 - ・進捗率：区間① 60%
 - ・進捗率：区間② 40%
 - ・進捗率：区間③ 70%
- ② 米代川水系五反沢川
 - ・着手日時：7月29日（月）
 - ・施工業者：（株）佐藤庫組
 - ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
 - ・進捗率：40%
- ③ 最上川水系新田川
 - ・着手日時：7月27日（土）
 - ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組、丸充建設（株）、
矢口興業（株）、（株）カキザキ
 - ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
 - ・進捗率：区間① 10%
 - ・進捗率：区間② 10%
 - ・進捗率：区間③ 10%
 - ・進捗率：区間④ 25%

④ 最上川水系野尻川

- ・着手日時：7月26日（金）
- ・施工業者：ことぶき建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：10%

・越水、溢水：11水系29河川

- 岩手県（西和賀町）：北上川水系 左草川
- 宮城県（栗原市）：北上川水系 芋埜川
- 宮城県（加美町）：鳴瀬川水系 名蓋川
- 秋田県（由利本荘市）：子吉川水系 久保田川
- ~~秋田県（由利本荘市）：子吉川水系 石沢川~~
- 秋田県（由利本荘市）：西目川水系 西目川
- 秋田県（大仙市）：雄物川水系 上総川、小友川
- 秋田県（五城目町）：馬場目川水系 内川川
- 秋田県（三種町）：馬場目川水系 三種川
- 秋田県（上小阿仁村）：米代川水系 仏社川
- 山形県（真室川町）：最上川水系 鮭川、三の滝川、安楽城小国川
- 山形県（鮭川村）：最上川水系 曲川、沼前川、金堀沢川
- 山形県（戸沢村）：最上川水系 野口川
- 山形県（新庄市）：最上川水系 鍋倉川、枅形川
- 山形県（鶴岡市）：最上川水系 京田川、藤島川、黒瀬川
- 山形県（最上町）：最上川水系 杉の入沢川
- 山形県（遊佐町）：最上川水系 牛渡川
- 山形県（酒田市）：日向川水系 日向川、荒瀬川
- 山形県（遊佐町）：月光川水系 月光川、牛渡川、山田川
- 山形県（鶴岡市）：月光川水系 山田川
- 山形県（新庄市）：新井田川水系 境川

3-2 ダム

◇直轄ダム（令和6年8月1日（木）15:00時点）

- ・洪水調節中ダム：無し
- ・特別防災操作実施：寒河江ダム
令和6年7月26日（金）16:10終了
- ・最上統管 長井ダム 管理用道路等3箇所被災確認
 - ① 山形県長井市 合地沢地区 管理用道路等法崩れ
 - ② " 折草沢地区 管理用道路崩落、土砂流出
 - ③ " 思の入沢地区 管理用道路路肩浸食
- ~~・能代河国 森吉山ダム 堤体下流管理用道路 法崩れ確認~~
~~・軽微な法崩れのため維持工事で応急対応予定。~~

◇補助ダム（令和6年8月1日（木）15:00時点）

- ・洪水調節中ダム：無し
- ・事前放流実施済ダム：無し
- ・山形県管理4ダムで管理用道路等被災確認

- ① 高坂ダム 管理用道路崩落 (L≒1.0km)、光回線損傷
 ⇒管理所までは徒歩により往来可能。
管理用道路の土砂撤去が本日夕方完了し、車両での通行が可能となる見込み。
 副回線の無線を用いてゲート操作やデータ送受信が可能のため、ダム運用上支障なし。
- ② 田沢川ダム ダムへの商用電力供給停止、管理所までのアクセス道途絶 (地すべり)
 ⇒管理用発電の活用電源車両の配備や地すべり箇所への迂回による商用電源の確保等、他の電源供給方法検討中協議、手配中。
 管理所までは徒歩により往来可能で、ダム運用上支障なし。
- ③ 月光川ダム 網場が損傷し、流木により放流口閉塞の恐れ
 ⇒現時点で放流に異常なし。
 網場の復旧、流木処理について検討中。
- ④ 荒沢ダム 地震計2基、テレメータ警報装置1基損傷
 ⇒テレメータ警報装置仮復旧済み。
 地震計については復旧検討中。

3-3 砂防

◇(令和6年8月1日(木)15:00時点)

岩手河国 26日16:00点検完了 全16箇所 異常なし
 湯沢河国 31日13:00点検完了 全20箇所 異常なし
 新庄河川 29日18:00点検終了 全126箇所中113箇所 異常なし
31日UAVによる点検終了 5箇所 異常なし
1日UAVによる点検終了 8箇所 異常なし
新庄河川管内全126箇所点検完了 異常なし

- ・秋田県由利本荘市西目の県道296号において土砂崩れ発生
土砂災害警戒区域外。通行止め中。
- ・秋田県横手市増田町荻袋(おぎぶくろ)：土砂災害警戒区域内
土砂崩れにより栃の木沢川に堆積あり。背後地の住民は避難済み
- ・山形県鶴岡市山五十川(やまいらがわ)：土砂災害警戒区域内
がけ崩れ(山腹崩壊)。人的もしくは人家被害無し
背後地の住民は避難済み(世帯数2、避難指示人数3名)
- ・山形県舟形町大字舟形：土砂災害警戒区域内
土砂崩れにより民家1棟被害。80代女性ケガ 詳細は確認中
- ・山形県尾花沢市大字銀山温泉でがけ崩れあり。
土砂災害警戒区域指定有無 確認中。詳細は確認中
- ・山形県鮭川村京塚(きょうづか)：土砂災害警戒区域指定有無 確認中
がけ崩れ。詳細は確認中
- ・山形県最上町瀬見温泉で土砂崩れあり。
土砂災害警戒区域対象外(国有林、保安林境)
- ・戸沢村松坂地区で家屋損傷を確認(住民は垂直避難)

- ・ 鮭川村中渡地区の羽根川温泉で土砂流出を確認（保安林）

3-4 水質

- ・ 現時点の被害情報無し

3-5 道路

- ・ 1 直轄国道・自専道

1-1 通行止め

【高規格道路】

（事前通行規制／雨量基準超過）⇒（土砂流入）1 路線、1 区間

※雨量基準超過は 4:00 で解消済み

- ① E7 日東道（本荘 IC～仁賀保 IC）L=12.5km 1 区間 ⇒解消済み
- ② E7 日東道（仁賀保 IC～金浦 IC）L=6.9km 1 区間 ⇒解消済み

※ただし、仁賀保 IC は土砂流入により乗入不可

⇒7/31 16:00 仁賀保 IC オフランプのみ規制解除

- ③ E7 日東道（遊佐菅里 IC～遊佐鳥海 IC）L=2.7km 1 区間
7/25 11:00～継続中、迂回路あり（国道 7 号）、孤立無し
（崩落箇所 2 箇所）
 - ・ 月光川橋 A1 下り側 167.4kp 背面
 - ・ 庄内高瀬川橋 A1 付近 下り側 路肩崩落

【直轄国道】

（路面冠水：路面冠水＋土砂流入：1 箇所）⇒解消済み（片側交互通行へ）

- ・ 国道 4 7 号 105.2kp 山形県最上郡最上町大字大堀地内 路面冠水
 - ⇒7/25 12:43～規制区間:104.9kp～110.2kp
 - ⇒7/25 13:15～区間延伸:103.7kp～110.2kp
 - ⇒7/25 16:00～区間延伸:75.5kp～ 110.2kp
 - ⇒7/25 18:00～区間縮小:103.7kp～110.2kp
 - ⇒7/25 23:36 2 箇所（103.8KP 及び 107.8KP）で土砂流入情報を確認
土砂流入 2 箇所に挟まれる瀬見地区で孤立発生
⇒7/26 01:40～区間延伸：75.5kp～110.2kp
 - ⇒7/26 6:30 宮城県側片側交互通行可 ⇒ 孤立解消
 - ⇒7/26 15:00～区間延伸:75.5～117.9kp （法面崩落：111.7kp, 114.5kp）
 - ⇒7/26 19:30～区間縮小:103.7kp～117.9.2kp
 - ⇒7/29 14:00～区間縮小:110.0kp～117.9.2kp
 - 瀬見地区：一部片交区間(107.6kp～107.8kp)

⇒7/31 17:00 規制解除（片側交互通行へ移行）

（事前通行規制／雨量基準超過 → 河川氾濫：2箇所 → 一部被災確認）

- ・ 国道47号 136.8kp～137.8kp 新庄市畑～最上郡戸沢村蔵岡地内
⇒7/25 17:15 規制開始
⇒7/26 5:15 河川氾濫により規制区間延伸 136.8kp～140.2kp
⇒7/27 12:30 一部被災確認（138.2kp 付近）
- ・ 国道47号 144.2kp～152.2kp 最上郡戸沢村大字古口猪鼻～古口草薙地内
⇒7/25 14:55 規制開始 ⇒7/26 5:15 河川氾濫による規制
⇒7/27 18:00 一部被災確認（149.74kp、150.4kp、150.9kp）
⇒7/28 8:41 被災進行確認（149.74kp 被災が149.8kp まで進行）

1-2 通行止め（被災） 1路線、2区間

- ① 国道13号 143.3kp 付近 山形県最上郡舟形町舟形地内 土砂流入
7/26 00:30～規制区間143.3kp～144.2kp、迂回路（広域迂回）、孤立無し
被災規模：本線部の土砂流入は解消済み。猿羽根トンネル起点側坑口上部からの土砂流入、民家裏山崩れ道路へ押しだし
- ② 国道13号 177.8kp～182.5kp 最上郡金山町大字中田
～真室川町大字及位地内 路面亀裂（181.8kp 下り）W=10cm、L=40m
7/28 14:30 規制開始、孤立無し

3-6 NEXCO 東日本

（通行止め）（事前通行規制／雨量基準超過） ⇒解消済み

3-7 補助国道・地方道

・ 1-1 補助国道 通行止め（被災） 計~~3~~1箇所

- ① ~~秋田県 路面冠水、土砂流入~~ 2箇所
- ② 山形県 路面冠水、土砂流出、土砂流入 1箇所

・ 2-1 地方道 通行止め（事前通行規制／雨量基準超過） 計2箇所

- ① 秋田県 2箇所

・ 2-2 地方道 通行止め（被災） 計~~3~~3~~3~~4箇所

- ① 秋田県 土砂流出、土砂崩れ、路肩崩壊、道路損壊 ~~8~~9箇所

※「7.0km/箇所」で規制していた箇所を「0.3km/箇所」と「0.05km/箇所」の2箇所に細分化し、その他の箇所は解除

- ② 山形県 土砂流入、土砂流出、土砂崩れ、路面崩壊、道路損壊、法面崩落 25箇所

3-8 港湾

能代港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

船川港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 戸賀港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 秋田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 本荘港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 酒田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 酒田港 臨港道路 通行止め（路面冠水）⇒解除済み
 ・大浜袖岡線 700m 1区間
 7/25 10:40 開始 迂回路あり
 7/25 13:45 解除
 加茂港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 鼠ヶ関港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

3-9 官庁施設

・山形県内 1施設（新庄市）で、浸水被害（浸水解消、被害軽微）

3-10 公園・街路・住宅

・公園

① 秋田県内 1施設（にかほ市）園内において法面崩落発生

・人的被害なし（園入口を通行止め）

② 山形県内 11施設 法面崩落：酒田市 1

施設損傷：酒田市 3

土砂流出：新庄市 1

土砂堆積：新庄市 1、寒河江市 1、酒田市 3

一部冠水：大石田町 1

※寒河江市、大石田町は使用禁止済

※いずれも人的被害無し

※引き続き情報収集中

・公営住宅

① 山形県内 5団地（入居総数 97戸）で浸水被害等発生

（内訳）床上：酒田市 1

床下：遊佐町 3、新庄市 1

※いずれも人的被害無し

※引き続き情報収集中

・堆積土砂排除事業 事業着手準備中：酒田市、最上町、戸沢村

検討中：新庄市、最上町、戸沢村

3-11 水道

◇（令和 6 年 8 月 1 日（木）15:00 時点）

・断水

秋田県

上小阿仁村 126戸（最大断水戸数 126戸）

由利本荘市 0戸（最大断水戸数 64戸）

にかほ市 0戸（最大断水戸数 3戸）

横手市 0戸（最大断水戸数 44戸）

山形県

酒田市 263戸（最大断水戸数 1,078戸）

鮭川村 118 戸（最大断水戸数 1,132 戸）
真室川町 0 戸（最大断水戸数 380 戸）
舟形町 0 戸（最大断水戸数 1,400 戸）
戸沢村 0 戸（最大断水戸数 2 戸）

3—12 下水道

◇（令和 6 年 8 月 1 日（木）15:00 時点）

山形県

・山形県酒田市：処理場 2 箇所が機能停止

八幡浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

松山浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

・山形県戸沢村：処理場 1 箇所が機能停止

古口浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

※全処理場で機能確保済みのため報告終了

3—13 電気通信設備 [企画室情報通信班]

◇（令和 6 年 8 月 1 日（木）15:00 時点）

【道路 CCTV 停止中】8 箇所

山形県内

・国道 13 号 1 箇所

・国道 47 号 4 箇所

・E13 東北中央道 1 箇所

・E7 日東道 2 箇所

【河川 CCTV 停止中】6 箇所

山形県内

・最上川水系最上川中流 2 箇所

・最上川水系最上川下流 1 箇所

・最上川水系京田川 1 箇所

・赤川水系赤川 1 箇所

・赤川水系大山川 1 箇所

【砂防 CTV 停止中】3 箇所

山形県内

・最上川水系銅山川 3 箇所

【道路気象 停止中】1 箇所

山形県内

・国道 47 号 1 箇所

【トンネル非常警報・ラジオ再放送 停止中】2 箇所

山形県内

・国道 13 号 猿羽根トンネル 1 箇所

・~~国道 47 号 長尾トンネル 1 箇所~~

【道路情報表示板】5 箇所

山形県内

- ・国道7号 1箇所
- ・E7日東道 3箇所
- ・余目酒田道路 1箇所

【交通遮断機】 1箇所

山形県内

- ・E7日東道 1箇所

【河川管理施設 受変電 停止中】 2箇所

山形県内

- ・最上川水系 竹田排水機場 1箇所
- ・最上川水系 角間沢ポンプ場 1箇所

4. 自治体支援

4-1 ホットライン本局構築状況

- ・2県と構築
 - ・秋田県 ⇄ 東北地方整備局 (令和6年7月24日22時30分)
 - ・山形県 ⇄ 東北地方整備局 (令和6年7月25日09時25分)

4-2 ホットライン事務所構築状況

- ・12市町村と構築

(秋田県)

- ・大仙市 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月25日08時20分)
- ・横手市 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月25日05時20分)
- ・由利本荘市 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月24日19時35分)
- ・北秋田市 ⇄ 能代河国 (令和6年7月25日22時19分)
- ・五城目町 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月25日22時15分)
- ・上小阿仁村 ⇄ 能代河国 (令和6年7月25日22時06分)
- ・湯沢市 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日10時05分)
- ・仙北市 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月28日10時15分)
- ・美郷町 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日11時35分)
- ・羽後町 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日10時00分)
- ・東成瀬村 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日11時00分)
- ・にかほ市 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月24日19時43分)

- ・15市町村と構築

(山形県)

- ・鮭川村 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日11時25分)
- ・遊佐町 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日09時20分)
- ・酒田市 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日09時15分)
- ・真室川町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日08時30分)
- ・金山町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日08時23分)
- ・鶴岡市 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日14時55分)
- ・新庄市 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日13時44分)
- ・最上町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日13時40分)
- ・戸沢村 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日14時09分)

- ・三川町 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日15時00分)
- ・庄内町 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日15時05分)
- ・村山市 ⇄ 山形河国 (令和6年7月25日16時35分)
- ・西川町 ⇄ 山形河国 (令和6年7月25日17時40分)
- ・河北町 ⇄ 山形河国 (令和6年7月25日23時20分)
- ・舟形町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月28日13時36分)

4-3 リエゾン

(秋田県)

- ・秋田県庁 2名 活動中 秋田河国
- ・由利本荘市 2名 活動中 秋田河国
- ・上小阿仁村 2名 活動中 能代河国

(山形県)

- ・山形県庁 2名 活動中 山形河国
- ・酒田市 2名 活動中 酒田河国
- ・鮭川村 2名 活動中 湯沢河国
- ・新庄市 2名 活動中 湯沢河国
- ・戸沢村 3名 活動中 新庄河川、湯沢河国
- ・最上町 2名 活動中 湯沢河国
- ・庄内町 2名 活動中 酒田河国
- ・舟形町 2名 活動中 湯沢河国
- ・真室川町 2名 活動中 新庄河川

4-4 TEC-FORCE

- ・11自治体から派遣要請有り

【秋田県】

由利本荘市、上小阿仁村

【山形県】

山形県、新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、鮭川村、酒田市、庄内町、真室川町

※7月29日 TEC-FORCE 出発式を開催

○8月1日 現在(延べ派遣人数 428名)

⇒東北地整：13班 50名 (延べ派遣人数 176名)

⇒他地整：関東11班 43名、中部5班 20名 (延べ派遣人数 252名)

- ・ドローン調査

7月29日 山形県戸沢村(古口地区・蔵岡地区) 画像伝送

7月30日 山形県酒田市(鈴川・竹田排水機場) 画像伝送

山形県酒田市(国道344号、荒瀬川周辺)

⇒中部地整 TEC と合流 画像伝送

7月31日 山形県鮭川村(庭月岩木地区・京塚下牛潜地区) 画像伝送

8月1日 山形県鮭川村(京塚、下牛潜、曲川、向居地区) 画像伝送

5. 災害対策用機械

5-1 防災ヘリ

- ・本部被災調状況調査

⇒7月26日(金)フライト

⇒7月28日(日)天候不良によりフライト中止

