

## 【風水害】

令和6年7月24日からの前線に伴う降雨による防災情報（第10報）

---

※更新箇所：下線部

令和6年8月6日 15:00時点

### 1. 気象概要

- 1-1 記録的短時間大雨情報  
※第9報のとおり
- 1-2 顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉  
※第9報のとおり
- 1-3 雨量  
※第9報のとおり
- 1-4 大雨特別警報  
※第9報のとおり
- 1-5 土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕  
発表中地域  
なし
- 1-6 自治体避難情報  
緊急安全確保（警戒レベル5）
  - 秋田県 なし
  - 山形県 なし避難指示（警戒レベル4）
  - 秋田県 なし
  - 山形県 鮭川村高齢者等避難（警戒レベル3）
  - 秋田県 なし
  - 山形県 なし

### 2. 体制設置状況

- 2-1 災害対策本部
  - 非常体制 令和6年7月25日（木）2:10
  - 警戒体制 令和6年7月24日（水）22:20
  - 注意体制 令和6年7月24日（水）17:00
- 2-2 災害対策支援本部
  - 非常体制 令和6年7月29日（月）15:00
- 2-3 各室体制
  - 非常体制 総括室 令和6年7月25日（木）2:10
  - 警戒体制 河川室 令和6年8月4日（日）15:30
  - 注意体制 道路室 令和6年7月28日（日）18:00

#### 2-4 支部体制

警戒体制（河川）：秋田河国 令和6年8月4日（日）15:30  
：新庄河川 令和6年8月4日（日）15:00  
警戒体制（道路）：山形河国 令和6年7月25日（木）5:40  
：酒田河国 令和6年7月26日（金）15:30  
注意体制（河川）：酒田河国 令和6年7月30日（火）19:00  
~~注意体制（管理ダム）：能代河国 令和6年7月26日（金）14:30~~  
注意体制（砂防）：新庄河川 令和6年8月1日（木）15:45

#### 2-5 支援支部体制

非常体制（支援）：東北技術 令和6年7月25日（木）2:10  
警戒体制（支援）：青森河国 令和6年7月31日（水）9:30  
：岩手河国 令和6年7月30日（火）8:40  
：仙台海国 令和6年7月29日（月）11:00  
：北上下流 令和6年7月29日（月）11:00  
：秋田河国 令和6年7月24日（水）22:00  
：湯沢河国 令和6年7月25日（木）6:40  
：能代河国 令和6年7月30日（火）13:00  
：山形河国 令和6年7月25日（木）14:30  
：酒田河国 令和6年7月25日（木）13:45  
：新庄河川 令和6年7月25日（木）15:40  
：福島河国 令和6年7月29日（月）16:40  
：鳴瀬総開 令和6年7月29日（月）16:30  
：三陸国道 令和6年8月5日（月）9:00  
：南三陸国道 令和6年8月5日（月）8:45  
：郡山国道 令和6年8月5日（月）8:30  
：磐城国道 令和6年8月5日（月）9:00  
：成瀬ダム 令和6年8月5日（月）10:00

### 3. 被害状況

#### 3-1 河川

##### ①水位状況（令和6年8月6日（火）15:00時点）

###### ◇直轄河川

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川：無し
- ・ 氾濫注意水位以上を超過している河川：無し

###### ◇補助河川

###### <県管理河川の状況>

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川：無し

##### ②被害・氾濫状況（令和6年8月6日（火）15:00時点）

###### ◇直轄河川

###### ・ 堤防決壊：

- ① 子吉川水系石沢川（左岸1.0k）1箇所 L=20m⇒60mに拡大  
浸水範囲 約34ha（直轄管理区間39ha）  
※合計110ha（県管理区間68ha）【詳細調査中】

②子吉川水系子吉川（右岸 10.4k）1箇所 L=70m【詳細調査中】  
浸水範囲 約 24ha【詳細調査中】

- ・堤防法崩れ：子吉川水系子吉川（左岸 14.8k）L=9m 他 3箇所  
石沢川（左岸 0.0k）L=3.0m 他 3箇所  
最上川水系最上川中流（左岸 45.3k）L=100m 他 1箇所  
鮭川（右岸 6.3k）L=70m
- ・河岸侵食：雄物川水系雄物川上流（左岸 90.0k）L=90m  
最上川水系最上川中流（右岸 51.7k）L=200m 他 6箇所  
最上川下流（右岸 7.8k）L=200m  
最上小国川（左岸 0.0k）
- ・護岸損壊：雄物川水系雄物川上流（右岸 63.0k）L=300m 他 2箇所  
子吉川水系子吉川（左岸 16.6k）L=120m 他 2箇所  
最上川水系最上川上流（右岸 134.8k）L=140m  
最上小国川（左岸 0.2k）L=100m 他 1箇所
- ・基盤漏水：北上川水系江合川（右岸 10.2k）1箇所  
最上川水系最上川中流（右岸 53.7k）他 2箇所  
最上川下流（左岸 10.7k）11箇所 他 3箇所  
鮭川（左岸 2.4k）1箇所
- ・堤体漏水：最上川水系最上川中流（左岸 40.0k）L=800m
- ・その他：最上川水系最上川下流

竹田排水機場、鈴川排水機場の機器故障

○鈴川排水機場

⇒ 8月2日 11:00頃 仮復旧完了

⇒ 排水ポンプ車は、撤収予定

○竹田排水機場

⇒ 被災調査済み。8月6日にメーカーから応急復旧の見通しが報告予定。

⇒ 今後は、「余目除雪ステーション」に竹田排水機場分の排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力をカバー

最上川水系最上川中流

角間沢ポンプ場の機器故障

⇒ 「現地」及び「大蔵村野球場」に排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力をカバー

⇒ 8月5～7日に補修工事を実施予定中

⇒ 8月7日の仮復旧後、ポンプ車は撤収予定。ただし、当該機場配備のポンプ車（30m<sup>3</sup>/min）1台は継続配備

清掃船流出 1隻

最上川水系金山川

消流雪水路崩壊

雄物川水系雄物川上流

根固流出（右岸 77.1k）L=80m 他 1箇所

- ・内水被害：子吉川水系子吉川 右岸 10.4k 他 21箇所  
雄物川水系雄物川 右岸 71.8k 他 18箇所  
最上川水系最上川 左岸 4.0k 他 41箇所  
鮭川 右岸 4.0k 他 12箇所  
真室川 右岸 0.0k 他 3箇所

金山川	右岸 0.0k	他 1 箇所
最上小国川	左岸 0.2k	他 2 箇所
京田川	左岸 4.0k	
相沢川	左岸 0.2k	
米代川水系米代川	右岸 9.2k	他 3 箇所

【緊急復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川（左岸 1.0k）

- ・着手日時：7月26日（金）10:00
- ・施工業者：山勇建設工業（株）
- ・復旧内容：荒締切盛土工 完了  
連節ブロック  
根固めブロック
- ・進捗率：100%（8月2日 16:00 完了）
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/2 予定）

②子吉川水系子吉川（右岸 10.4k）

- ・着手日時：7月26日（金）16:00
- ・施工業者：村岡建設工業（株）・（株）三浦組
- ・復旧内容：荒締切盛土工  
連節ブロック  
欠け口止め
- ・進捗率：100%（8月4日 15:00 完了）
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/5 予定）
- ※上記①②の完了見込みから、7月28日 13:00 より適用していた鮎瀬、二十六木水位観測所の予警報暫定基準を8月5日に 16:00 に解除予定

③最上川水系鮭川（右岸 6.3k）

- ・着手日時：7月26日（金）13:00
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組
- ・復旧内容：盛土  
大型連結ブロック
- ・進捗率：100%（8月1日 11:00 完了）
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/1）

④最上川水系最上川中流（左岸 45.3k）

- ・着手日時：7月27日（土）14:00
- ・施工業者：（株）柿崎工務所
- ・復旧内容：盛土  
大型連結ブロック  
アスファルト舗装
- ・進捗率：100%（8月4日 15:00 完了）
- ・完了見込み：7月27日工事着手 着手日から概ね1週間（8/4）

◇補助河川

- ・堤防決壊：4水系5河川
- ①秋田県（由利本荘市） 子吉川水系 石沢川

※烏川橋より上流 1.0km 左右岸

左岸 L≒50m×1箇所 (区間①)

右岸 L≒15m、20m、15m (3箇所) (区間②)

右岸 L≒40m×1箇所 (区間③)

②秋田県(由利本荘市) 西目川水系 西目川

右岸 L≒40m×1箇所

左岸 L≒30m×1箇所

③秋田県(上小阿仁村) 米代川水系 五反沢川

右岸 L≒30m×1箇所

④山形県(新庄市) 最上川水系 新田川

左岸 L≒60m×1箇所 (区間①)

左岸 L≒200m×1箇所 (区間②)

左岸 L≒120m×1箇所 (区間③)

右岸 L≒50m×1箇所 (区間④)

⑤山形県(尾花沢市) 最上川水系 野尻川

右岸 L≒100m×1箇所

【応急仮復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川

・着手日時：7月25日(木)10:00

・施工業者：山勇建設工業(株)、菊地建設(株)、山科建設(株)

・復旧内容：応急仮復旧(大型土のう、盛土、遮水シート)

・進捗率：区間① 100% (8月3日完了)

・進捗率：区間② 100% (8月4日完了)

・進捗率：区間③ 100% (8月1日完了)

②西目川水系西目川

・着手日時：8月5日(月)

・施工業者：(株)三浦組、高橋秋和建設(株)

・復旧内容：応急仮復旧(大型土のう、盛土、遮水シート)

・進捗率：5%

③米代川水系五反沢川

・着手日時：7月29日(月)

・施工業者：(株)佐藤庫組

・復旧内容：応急仮復旧(大型土のう、盛土、遮水シート)

・進捗率：100% (8月2日完了)

④最上川水系新田川(令和6年8月2日(金)17:00時点)

・着手日時：7月27日(土)

・施工業者：(株)新庄・鈴木・柴田組、丸充建設(株)、  
矢口興業(株)、(株)カキザキ

・復旧内容：応急仮復旧(大型土のう、盛土、遮水シート)

・進捗率：区間① 40% (8月9日完了予定)

・進捗率：区間② 40% (8月9日完了予定)

・進捗率：区間③ 60% (8月9日完了予定)

・進捗率：区間④ 100% (8月3日完了)

⑤最上川水系野尻川（令和6年8月2日（金）17:00時点）

- ・着手日時：7月26日（金）
- ・施工業者：ことぶき建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：40%（8月9日完了予定）

・越水、溢水：11水系31河川

- 岩手県（西和賀町）：北上川水系 左草川
- 宮城県（栗原市）：北上川水系 芋埜川
- 宮城県（加美町）：鳴瀬川水系 名蓋川
- 秋田県（由利本荘市）：子吉川水系 久保田川
- 秋田県（由利本荘市）：西目川水系 西目川
- 秋田県（大仙市）：雄物川水系 上総川、小友川
- 秋田県（五城目町）：馬場目川水系 内川川
- 秋田県（三種町）：馬場目川水系 三種川
- 秋田県（上小阿仁村）：米代川水系 仏社川
- 山形県（真室川町）：最上川水系 鮭川、三の滝川、安楽城小国川
- 山形県（鮭川村）：最上川水系 曲川、沼前川、金堀沢川
- 山形県（戸沢村）：最上川水系 野口川
- 山形県（新庄市）：最上川水系 鍋倉川、枅形川
- 山形県（鶴岡市）：最上川水系 京田川、藤島川、黒瀬川
- 山形県（最上町）：最上川水系 杉の入沢川
- 山形県（酒田市）：最上川水系 竹田川、鈴川
- 山形県（酒田市）：日向川水系 日向川、荒瀬川
- 山形県（遊佐町）：月光川水系 月光川、牛渡川、山田川
- 山形県（鶴岡市）：月光川水系 山田川
- 山形県（新庄市）：新井田川水系 境川

3-2 ダム

◇直轄ダム（令和6年8月6日（火）15:00時点）

- ・洪水調節中ダム：無し
- ・特別防災操作実施：寒河江ダム  
令和6年7月26日（金）16:10終了
- ・最上統管 長井ダム 管理用道路等3箇所被災確認
  - ① 山形県長井市 合地沢地区 管理用道路等法崩れ
  - ② " 折草沢地区 管理用道路崩落、土砂流出
  - ③ " 愚の入沢地区 管理用道路路肩浸食

◇補助ダム（令和6年8月6日（火）15:00時点）

- ・洪水調節中ダム：無し
- ・事前放流実施済ダム：無し
- ・山形県管理4ダムで管理用道路等被災確認
  - ①高坂ダム 管理用道路崩落（L≒1.0km）、光回線損傷  
⇒管理用道路の土砂撤去が完了。車両での通行は可能。  
副回線の無線を用いてゲート操作やデータ送受信が可能のため、ダム運用上支障なし。

- ②田沢川ダム ダムへの商用電力供給停止、管理所までのアクセス道途絶（地すべり）  
⇒地すべり箇所への迂回による商用電源の確保を東北電力と調整済み。  
8/7 から現地作業を開始し、来今週中の通電を目指す。  
管理所までは徒歩により往来可能で、ダム運用上支障なし。
- ③月光川ダム 網場が損傷し、流木により放流口閉塞の恐れ  
⇒網場の復旧について検討中。  
流木処理については、施工業者を確保し 8/3 現地調査済み。調査結果を踏まえ、施工方法検討中。8/8 から搬出路造成に着手予定
- ④荒沢ダム 地震計 2 基、テレメータ警報装置 1 基損傷  
⇒テレメータ警報装置仮復旧済み。  
地震計については部品の交換が必要なため、調達中。

### 3-3 砂防

#### ◇直轄砂防(令和 6 年 8 月 6 日(火) 15:00 時点)

岩手河国	26 日 16:00 点検完了	全 16 箇所	異常なし
湯沢河国	31 日 13:00 点検完了	全 20 箇所	異常なし
新庄河川	1 日 15:00 点検完了	全 126 箇所中 125 箇所	異常なし
最上川流域	銅山川 舂玉第 2 砂防堰堤	護岸被災	1 箇所

#### ◇各県の土砂災害発生件数(令和 6 年 8 月 5 日(月) 9:00 時点)

岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	1 件
	一関市	1 件
	小計	2 件
秋田県	由利本荘市	2 件
	横手市	2 件
	北秋田市	1 件
	大館市	1 件
	<u>にかほ市</u>	<u>1 件</u>
	小計	7 件
山形県	最上郡金山町	1 件
	最上郡戸沢村	9 件
	最上郡最上町	1 件
	最上郡鮭川村	1 3 件
	最上郡舟形町	5 件
	最上郡真室川町	3 件
	最上郡大蔵村	2 件
	酒田市	<u>1 4 件</u>
	新庄市	3 件
	村山市	1 件
	鶴岡市	1 件
	尾花沢市	1 件
	小計	5 4 件
	合計	<u>6 3 件</u>

・山形県より土砂災害専門家(国総研)の派遣要請あり。

本省で人員等調整中。

(要請先)酒田市北青沢地区(荒瀬川流域)：8月9日または15日(仮)

鮎川村京塚地区他：8月8日(仮)

### 3-4 水質

・現時点の被害情報無し

### 3-5 道路

・1 直轄国道・自専道

#### 1-1 通行止め

##### 【高規格道路】

(事前通行規制/雨量基準超過) ⇒ (土砂流入) 1 路線、1 区間

※雨量基準超過は 4:00 で解消済み

① E7 日東道 (本荘 IC~仁賀保 IC) L=12.5km 1 区間 ⇒解消済み

② E7 日東道 (仁賀保 IC~金浦 IC) L=6.9km 1 区間 ⇒解消済み

※ただし、仁賀保 IC は土砂流入により乗入不可

⇒7/31 16:00 仁賀保 IC オフランプのみ規制解除

③ E7 日東道 (遊佐菅里 IC~遊佐鳥海 IC) L=2.7km 1 区間

7/25 11:00~継続中、迂回路あり(国道7号)、孤立無し

(崩落箇所 2 箇所)

・月光川橋 A1 下り側 167.4kp 背面

・庄内高瀬川橋 A1 付近 下り側 路肩崩落

##### 【直轄国道】

(路面冠水：路面冠水+土砂流入：1 箇所) ⇒解消済み(片側交互通行へ)

・国道47号 105.2kp 山形県最上郡最上町大字大堀地内 路面冠水

⇒7/25 12:43~規制区間:104.9kp~110.2kp

⇒7/25 13:15~区間延伸:103.7kp~110.2kp

⇒7/25 16:00~区間延伸:75.5kp~110.2kp

⇒7/25 18:00~区間縮小:103.7kp~110.2kp

⇒7/25 23:36 2 箇所(103.8KP 及び 107.8KP) で土砂流入情報を確認

土砂流入2箇所に挟まれる瀬見地区で孤立発生

⇒7/26 01:40~区間延伸：75.5kp~110.2kp

⇒7/26 6:30 宮城県側片側交互通行可 ⇒ 孤立解消

- ⇒7/26 15:00～区間延伸:75.5～117.9kp (法面崩落:111.7kp, 114.5kp)
- ⇒7/26 19:30～区間縮小:103.7kp～117.9.2kp
- ⇒7/29 14:00～区間縮小:110.0kp～117.9.2kp
- 瀬見地区:一部片交区間(107.6kp～107.8kp)
- ⇒7/31 17:00 規制解除(片側交互通行へ移行)

(事前通行規制/雨量基準超過 → 河川氾濫:1箇所 → 一部被災確認)

- ・国道47号 136.8kp～137.8kp 新庄市畑～最上郡戸沢村蔵岡地内
  - ⇒7/25 17:15 規制開始
  - ⇒7/26 5:15 河川氾濫により規制区間延伸 136.8kp～140.2kp
  - ⇒7/27 12:30 一部被災確認(138.2kp 付近)
  - ⇒8/4 15:00 規制解除
- ・国道47号 144.2kp～152.2kp 最上郡戸沢村大字古口猪鼻～古口草薙地内
  - ⇒7/25 14:55 規制開始 ⇒7/26 5:15 河川氾濫による規制
  - ⇒7/27 18:00 一部被災確認(149.74kp、150.4kp、150.9kp)
  - ⇒7/28 8:41 被災進行確認(149.74kp 被災が149.8kp まで進行)

1-2 通行止め(被災) 1路線、1区間 ⇒規制解除

- ① 国道13号 143.3kp 付近 山形県最上郡舟形町舟形地内 土砂流入
  - 7/26 00:30～規制区間143.3kp～144.2kp、迂回路(広域迂回)、孤立無し
  - 被災規模:本線部の土砂流入は解消済み。猿羽根トンネル起点側坑口上部からの土砂流入、民家裏山崩れ道路へ押しだし
  - 8/4 10:00 規制解除(片側交互通行へ移行)
- ② 国道13号 177.8kp～182.5kp 最上郡金山町大字中田
  - ～真室川町大字及位地内 路面亀裂(181.8kp 下り) W=10cm、L=40m
  - 7/28 14:30 規制開始、孤立無し
  - 8/2 12:00 規制解除

3-6 NEXCO 東日本

(通行止め) (事前通行規制/雨量基準超過) ⇒解消済み

3-7 補助国道・地方道

・1-1 補助国道 通行止め(被災) 計~~3~~4箇所

- ① 山形県 路面冠水、土砂流出、土砂流入、土砂崩れ、道路損壊、橋梁損傷  
~~3~~4箇所

・2-1 地方道 通行止め(被災) 計~~3~~428箇所

- ① 秋田県 土砂流出、土砂崩れ、路肩崩壊、道路損壊 108箇所
- ② 山形県 土砂流出、土砂崩れ、路面崩壊、  
道路損壊、法面崩落 2120箇所

### 3-8 港湾

- 能代港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 船川港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 戸賀港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 秋田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 本荘港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 酒田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 酒田港 臨港道路 通行止め（路面冠水）⇒解除済み
  - ・大浜袖岡線 700m 1区間
  - 7/25 10:40 開始 迂回路あり
  - 7/25 13:45 解除
- 加茂港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 鼠ヶ関港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

### 3-9 官庁施設

- ・山形県内 1施設（新庄市）で、浸水被害（浸水解消、被害軽微）

### 3-10 公園・街路・住宅

#### ・公園

- ① 秋田県内 1施設（にかほ市）園内において法面崩落発生
  - ・人的被害なし（園入口を通行止め）
- ② 山形県内 11施設 法面崩落：酒田市 1  
施設損傷：酒田市 3  
土砂流出：新庄市 1  
土砂堆積：新庄市 1、寒河江市 1、酒田市 3  
一部冠水：大石田町 1  
※寒河江市、大石田町は使用禁止済

※いずれも人的被害無し

※引き続き情報収集中

#### ・公営住宅

- ①（7/25～26）山形県内 6団地（入居総数 168戸）で浸水被害等発生  
（内訳）床上：酒田市 1  
床下：遊佐町 3、新庄市 2

※いずれも人的被害無し

※床上浸水の酒田荒町団地は、詳細不明。

床下浸水した遊佐第 2 団地（戸建て）のうち、3 世帯が一時避難中。

その他の住民は避難者無し。断水も解消し、ライフライン正常。

#### ・堆積土砂排除事業 山形県内 5 市町村

実施中：酒田市、最上町、戸沢村、新庄市、鮭川村

準備中：鮭川村

3—1 1 水道

◇ (令和6年8月6日(火) 15:00時点)

・断水

秋田県

上小阿仁村 126戸 (最大断水戸数 126戸)

※8月中旬解消見込み

由利本荘市 0戸 (最大断水戸数 64戸)

にかほ市 0戸 (最大断水戸数 3戸)

横手市 0戸 (最大断水戸数 44戸)

山形県

酒田市 252戸 (最大断水戸数 1,078戸)

※8月中旬一部断水解消目標

鮭川村 118戸 (最大断水戸数 1,132戸)

真室川町 0戸 (最大断水戸数 380戸)

舟形町 0戸 (最大断水戸数 1,400戸)

戸沢村 0戸 (最大断水戸数 2戸)

3—1 2 下水道

◇ (令和6年8月6日(火) 15:00時点)

山形県

・山形県酒田市：処理場2箇所が機能停止

八幡浄化センター 浸水により水処理機能停止 (機能確保済)

松山浄化センター 浸水により水処理機能停止 (機能確保済)

・山形県戸沢村：処理場1箇所が機能停止

古口浄化センター 浸水により水処理機能停止 (機能確保済)

※全処理場で機能確保済みのため報告終了

3—1 3 電気通信設備

◇ (令和6年8月6日(火) 15:00時点)

【道路 CCTV 停止中】6箇所

山形県内

・国道47号 4箇所

・E7日東道 2箇所

【河川 CCTV 停止中】6箇所

山形県内

・最上川水系最上川中流 2箇所

・最上川水系最上川下流 1箇所

・最上川水系京田川 1箇所

・赤川水系赤川 1箇所

・赤川水系大山川 1箇所

【砂防 CTV 停止中】3箇所

山形県内

・最上川水系銅山川 3箇所

【道路気象 停止中】 1箇所

山形県内

・国道47号 1箇所

【道路情報表示板】 3箇所

山形県内

・E7 日東道 2箇所

・余目酒田道路 1箇所

【交通遮断機】 1箇所

山形県内

・E7 日東道 1箇所

【河川管理施設 受変電 停止中】 2箇所

山形県内

・最上川水系 竹田排水機場 1箇所

・最上川水系 角間沢ポンプ場 1箇所

#### 4. 自治体支援

4-1 ホットライン本局構築状況

※第9報のとおり

4-2 ホットライン事務所構築状況

・12市町村と構築

(秋田県)

※第9報のとおり

・15市町村と構築

(山形県)

※第9報のとおり

4-3 リエゾン

(秋田県)

・秋田県庁 2名 活動中 秋田河国

・由利本荘市 2名 活動中 秋田河国

・上小阿仁村 2名 活動中 能代河国

(山形県)

・山形県庁 1名 活動中 山形河国

・酒田市 2名 活動中 酒田河国

・鮭川村 2名 活動中 湯沢河国

・戸沢村 2名 活動中 ~~新庄河川~~ 湯沢河国

・最上町 2名 活動中 湯沢河国

・庄内町 2名 活動中 酒田河国

・舟形町 2名 活動中 湯沢河国

・真室川町 2名 活動中 新庄河川

#### 4-4 TEC-FORCE

- ・ 1 1 自治体から派遣要請有り

##### 【秋田県】

由利本荘市、上小阿仁村

##### 【山形県】

山形県、新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、鮭川村、酒田市、庄内町、真室川町

- ※・ 7月29日 TEC-FORCE 出発式を開催

- ・ 8月2日 TEC-FORCE (第2陣) 出発式を開催

- ・ 8月2日 先遣調査班①班は新庄市長へ調査成果を手交

- ・ 8月5日 先遣調査班②~⑧班は各自自治体等の代表者へ調査成果を手交⇒酒田市、山形県最上総合支庁、戸沢村、最上町、舟形町、庄内町、真室川町、由利本荘市、上小阿仁村

- 8月6日 現在(延べ派遣人数 1,259名)

- ⇒東北地整：21班 84名 (延べ派遣人数 542名)

- ⇒他地整：関東 11班 43名、中部 8班 32名、北陸 6班 23名 (延べ派遣人数 709名)

- ・ ドローン調査

- 7月29日 山形県戸沢村(古口地区・蔵岡地区) 画像伝送

- 7月30日 山形県酒田市(鈴川・竹田排水機場) 画像伝送

- 山形県酒田市(国道344号、荒瀬川周辺)

- ⇒中部地整 TEC と合流 画像伝送

- 7月31日 山形県鮭川村(庭月、岩木、京塚、下牛潜地区) 画像伝送

- 8月1日 山形県鮭川村(京塚、下牛潜、曲川、向居地区) 画像伝送

- 8月2日 山形県酒田市(青柳君畑、青柳六助、青柳草田、

- 青柳若神子、青柳内郷地区) 画像伝送

- 8月3日 山形県舟形町(富田、堀内、舟形、長沢地内) 画像伝送

## 5. 災害対策用機械

### 5-1 防災ヘリ

- ・ 本部被災調状況調査

- ⇒ 7月26日(金)フライト

- ⇒ 7月28日(日)天候不良によりフライト中止

- ⇒ 7月31日(水)天候不良によりフライト中止

- ⇒ 8月1日(木)フライト(最上町、舟形町、新庄市、戸沢村、庄内町、鮭川村、真室川町、酒田市、にかほ市、由利本荘市、上小阿仁村)

- ・ 新庄管内砂防調査

- ⇒ 7月27日(土)フライト(銅山、各川、鮭川、立谷沢、赤川、寒河江)

### 5-2 照明車

- ・ 1台派遣中

- 1台稼働中(夜間照明)

