

有根沢第3砂防えん堤(工事中)



平常時 平成18年7月撮影



工事中でありながら土砂堆積し効果発現
平成18年8月19日11時撮影



出水中 平成18年8月18日17時



工所用道路の被災状況
平成18年8月19日11時