

澄川第2砂防えん堤(工事中)

平常時 平成18年8月撮影




澄川の水位変化状況比較

平常時 平成18年8月撮影



出水中 平成18年8月18日15時

出水中 平成18年8月18日15時



出水後の工事用道路被害状況

