

1. 総括情報（東北地方整備局関係）

【道路関係】

◎全面◎全面通行止め 4箇所

図面番号	事務所名	場所	被害状況	復旧状況	交通規制状況
道一①	三陸国道事務所	国道45号 (陸前高田市米崎地内)	津波による漂流物が道路散乱	対策中	1日9時45分から全面通行不可。
道一②	仙台河川国道事務所	国道45号 (気仙沼市字最知地内)	津波による漂流物が道路散乱	対策中	11時30分全面通行止め開放
道一③	仙台河川国道事務所	国道45号 (本吉郡本吉町地内)	土砂崩落が発生	対策中	1日10時40分から全面通行不可
道一④	仙台河川国道事務所	国道45号 (南三陸町地内)	倒壊家屋が道路閉鎖	対策中	1日11時12分から全面通行不可
道一⑤	三陸国道事務所	国道45号 (宮古市田老地内)	倒壊家屋が道路閉鎖	対策中	1日11時23分から全面通行不可

【河川関係】

図面番号	河川名	被害箇所数			
		堤防亀裂	堤防沈下	堰・水門等施設	合計
河一①	鳴瀬川	1	1	0	2
河一②	最上川	1	1	0	2
	合計	2	2	0	4

《主な被害》

【鳴瀬川】

■被害

・鳴瀬川左岸2.2k～2.6k+80m（宮城県東松島市浜市地内） 堤防沈下L=80m Hmax=3m程度 堤防縦断亀裂 L=360m N=3本

■復旧状況（9月1日11：00着手、9月2日7：00完了予定）

【沈下復旧】復旧盛土V=4300m³, シート張りA=2600m², 土嚢N=2600個

【亀裂復旧】シート張りA=7200m², 土嚢N=7200個

【最上川中流】

■被害

・最上川右岸57.8k付近（山形県大石田町大石田地内）の堤防に約80m区間に縦断クラック。w=0.2m、H=2.0m、堤防天端中央沈下 L=80m H=0.5m

■復旧状況（9月1日11：00着手、21：00完了予定）

【沈下復旧】土砂充填V=160m³

【亀裂復旧】シート張りA=3200m², 土嚢N=520個

◎水質

図面番号	河川名	場 所	被 害 状 況	対策状況
河－③	江合川	宮城県涌谷町字上谷地 地内（14.6k付近）	タンクローリー（容量2,000ℓ）が川に転落し、積んでいた軽油が川に流出。	・関係機関へ連絡。 ・涌谷大橋にオイルフェンス設置完了（10:40） ・タンクローリー消防により撤去完了（11:00） ・吸着マットによる油回収中

【ダム関係】

図面番号	県 名	ダム名	被 害 状 況	復 旧 状 況
ダ－①	山形県	白川ダム	貯水池左岸県道上部において地滑り箇所のクラックが拡大。 崩落はしていない状況 県道への被害、人的被害なし	詳細調査中

【砂防関係】

図面番号	県 名	箇所名	被 害 状 況	復 旧 状 況
砂－①	山形県	戸沢村角川 地内	鹿の入沢第四砂防えん堤の工事用道路脇の斜面が崩落。	詳細調査中

【海岸関係】

図面番号	県 名	海岸名	被 害 状 況	復 旧 状 況
海－①	宮城県	仙台南部海岸	津波により中浜海岸堤防（直立堤）50mに多数の亀裂が発生。消波ブロック沈下	詳細調査中

【港湾関係】

図面番号	県名	港湾名	被害状況	復旧状況
港－①	宮城県	仙台塩釜港 (仙台港区)	中野地区、向洋地区が津波により浸水。人的・物的被害なし。(現況写真添付) 中野地区岸壁(-12m)のエプロン部が陥没。使用は可能。 中野地区高松木材埠頭岸壁の防舷材2基が欠損。使用は可能。	復旧方法を検討中。 必要なし。
港－②		仙台塩釜港 (塩釜港区)	海岸通・貞山地区、中の島地区が津波により浸水。人的被害なし。一部家屋浸水被害あり。	

【その他】

- ・ 11時30分現在、東北地方における補助国道・地方道の被災状況は次のとおりです。
 - 補助国道――被災箇所16箇所
 - うち 全面通行止規制（7箇所）、片側交互通行規制（9箇所）
 - 地方道――被災箇所214箇所
 - うち 全面通行止規制（62箇所）、片側交互通行規制（152箇所）
- ・ 何れの箇所においても道路の被災による人的被害、車両の巻き込み等は報告されていません。
- ・ 現在、各道路管理者が「交通規制」解除に向けて、応急作業を実施中。

【砂防関係】

- ・ 戸沢村に対し明戸地区住民（11戸）へ避難を依頼
- ・ 岩手県管理の滝ダムにおいて、二次点検終了（11時20分）異常なし。
ダムサイト直下右岸管理用道路で落石有り（久慈市小久慈 町地内）。落石最大径1.2m、土砂2.0m³、バリケード設置。通行制限中。二次崩落の危険無。
- ・ 岩手県 気仙川水系 気仙川 右岸2.5km付近（陸前高田市高田町中川原）
堤防縦断亀裂 L=50m、W=0.2m、深さ1.0m
緊急復旧工法 土砂充填＋土のう積＋ブルーシート 11時40分完成
11時40分全河川点検終了。その他箇所異常なし。
- ・ 岩手県 大船渡市三陸町綾里 田浜上（たはまかみ）
がけ崩れ発生（高さ3m、巾5m、勾配約35度、崩壊土砂量約20m³）
2世帯5名が自主避難（家屋に被害無し）間もなく帰宅予定。
地元消防団が崩落土砂撤去完了（11時40分）。
11時40分その他箇所点検終了。異常なし。