

平成 18 年 10 月 7 日
低気圧による大雨に伴う洪水

馬淵川出水状況（速報）

（10月8日 17時現在）




＝馬淵川出水状況（馬淵川・浅水川・坂牛川合流点）＝

出水概要

発達した低気圧により10月6日、朝方降り始めた雨が馬淵川全域で警戒水位を超える出水となった。

総降雨量は10月8日17時現在、葛巻町五日市地点において226mm(連続雨量)であり、現在は小康状態である。

水位は、水防警報基準地点である櫛引橋水位観測所、新大橋水位観測所で警戒水位を越えていたが、10月8日17時現在、櫛引橋・新大橋水位観測所において警戒水位を下回った。






馬淵川水系図

降雨量(五日市観測所)

観測所名	五日市	
所在地	葛巻町	
降雨開始日時	10月6日9時	
観測時刻	時間雨量	累加雨量
2006/10/6	10:00	1
	11:00	2
	12:00	4
	13:00	7
	14:00	10
	15:00	15
	16:00	22
	17:00	24
	18:00	28
	19:00	33
	20:00	36
	21:00	42
	22:00	46
	23:00	53
2006/10/7	0:00	59
	1:00	67
	2:00	78
	3:00	91
	4:00	104
	5:00	112
	6:00	120
	7:00	128
	8:00	136
	9:00	142
	10:00	148
	11:00	155
	12:00	162
	13:00	172
	14:00	181
	15:00	187
	16:00	195
	17:00	200
	18:00	204
	19:00	207
	20:00	209
	21:00	213
	22:00	215
	23:00	219
2006/10/8	0:00	219
	1:00	220
	2:00	220
	3:00	221
	4:00	221
	5:00	222
	6:00	222
	7:00	223
	8:00	224
	9:00	224
	10:00	224
	11:00	225
	12:00	225
	13:00	225
	14:00	225
	15:00	225
	16:00	226
	17:00	226

水位時間曲線





被災状況


馬淵川左岸(河原木地区、河原地区、表河原地区)において、内水被害を軽減させるため、青森河川国道事務所は、救急排水ポンプ車を出動した。



出水・被害状況写真



根城大橋下流




内水被害(長苗代)



内水被害(浅水川)



外水被害(根城)



内水被害(河原木)



外水被害(大川原)

洪水対策体制・水防警報・洪水予報

青森河川国道事務所の洪水対策体制

10月7日 9:05 注意体制 を発令
13:35 警戒体制 に変更
20:10 非常体制 に変更

洪水予報(馬淵川)

10月7日 12:40 洪水注意報 発表
19:00 洪水警報 発表
19:50 洪水警報 発表
20:45 洪水警報 発表

水防警報

10月7日 11:05 第1号 準備
八戸市櫛引～長苗代
八戸市八幡～売市
13:35 第2号 出動
八戸市櫛引～長苗代
八戸市八幡～売市

10月7日 15:45 第5号 準備
八戸市長苗代～河口
八戸市売市～河口
22:05 第12号 出動
八戸市長苗代～河口
八戸市売市～河口