


河川情報班へ 寒河江送致書


川木



被災箇所 位置図

地すべり発生現場

幅50m・長さ30m・深さ15mの土砂  
が地すべり崩壊し、最上川河道を  
1/3閉塞



地すべり発生現場

幅50m×長さ30m×深さ15m


崩壊土砂

15m

m

30m

川下り発着



被災状況2

13:50