

【応急復旧完了状況】



ワイヤーセンサー設置

応急対策

県道西山生保内線

発電所通路

4月21日現在

崩落斜面にシート設置

警報機

発電所通路

4月25日現在