

葛根田川の河道内堆積土砂撤去(応急対策)状況

平成20年6月18日
岩手河川国道事務所

地すべり発生直後



河道埋塞状況



せき上げ状況



配管損壊状況

応急対策状況(6月18日現在)



河道整正状況(通水能力向上)



せき上げ解消状況



配管撤去状況