

(記者発表) 東北地方整備局風水害情報
(終報)

低気圧による風水害に伴う東北地方整備局の対応状況等は次のとおりです。

1. 東北地方整備局の対応

東北地方整備局災害対策本部体制状況

平成22年7月30日 10時00分 警戒体制
平成22年7月31日 13時30分 体制解除

2. 河川の状況

1) はん濫注意水位を超えている河川

水系名	河川名	対応状況	担当事務所	点検結果
雄物川	玉川	・河川巡視を実施中。 ・大仙市長野～雄物川合流点において水防活動(警戒パトロール)を実施中。	湯沢河川国道事務所	異常なし
米代川	米代川	河川巡視を実施中	能代河川国道事務所	異常なし

2) 被害状況

水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
			床上(戸)	床下(戸)	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)	
米代川	米代川	大館市					内水	約5ha	面積の詳細は調査中 被害無し

3. 道路の状況

路線名	場所	原因	規制情報	担当事務所	規制解除
国道46号	秋田県仙北市田沢湖町卒田柴倉地内	雨水による道路冠水	片側交互通行	秋田河川国道事務所	7月30日20時00分 全面開放
国道13号	秋田県大仙市協和峰吉川地内	盛土法面崩落	片側交互通行	湯沢河川国道事務所	7月30日20時00分 全面開放
国道13号	秋田県秋田市河辺北野田高屋字務沢地内	切土法面崩壊	歩道規制及び上り線1車線規制	秋田河川国道事務所	7月30日22時00分 全面開放

4. 災害対策車両の出動状況

岩手県からの要請により河川の増水のため岩手県岩手郡滝沢村穴口地内木賊川（とくさがわ）へ排水ポンプ車1台出動。作業を終え、16：40に撤収。

国道13号 秋田市河辺北野田高屋字努沢地内の切土法面崩壊箇所の復旧作業のため、出動。作業を終え、7月30日23時00分撤収。

秋田県北秋田市前山地内(米代川前山川水門)の内水排除のため。排水ポンプ車と照明車を出動。作業を終え、7月31日6時00分撤収

<記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会>

問い合わせ先

東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)

[総括] 企画部 防災対策官 木村 信悦 (内線3125)