
被災箇所④
△刈安除雪ステーション
西栗子トンネル
L＝2,675 W＝(8.5)6.5
H＝4.5
東栗子トンネル
L＝2,376 W＝(8.5)6.5
H＝4.5
栗子橋Sg（S39）
L＝40.0 W＝(8.5)
6.5
赤浜橋Sg（S39）
L＝26.0 W＝(8.5)
6.5
T_{80}＝9,010台/24h
T_{87}＝9,334台/24h
T_{80}＝11,819台/24h
T_{87}＝12,415台/24h
葡萄沢山
栗子山
刈安
小中沢
梓山
高畠町
福島県
福島市
山形県
米沢市