

河川管理施設 被災情報

no		左右岸	距離標	施設名等	地名	被災情報	備考
1	北上川	右岸	126k	徳田堤防	矢巾町高田	堤防天端 縦断クラック L=20m程度 W=20cm程度(最大)h=20cm程度	
2	北上川	左岸	45.0k付近	生母黒石堤防	奥州市前沢区白山	大曲橋左岸下流付近 縦断クラック多数、陥没あり	
3	北上川	右岸	一関遊水地	周囲堤No.16	一関市川辺	法崩れ L=30m 天端横断クラックL=7.0m	
4	北上川	右岸	一関遊水地	周囲堤No.22	一関市川辺	法崩れ L=10m	
5	北上川	右岸	一関遊水地	周囲堤No.20-50	平泉町平泉	縦断クラック L=30m	
6	砂鉄川	左岸	L0.0k	川崎堤防	一関市川崎町門崎	クラックL=7.0m(天端)	
7	砂鉄川	左岸	R0.4k	針山堤防	一関市川崎町門崎	クラックL=50.0m(天端)	
8	北上川	右岸	一関遊水地	周囲堤No.17	一関市川辺	法崩れ(川裏)L=20m	
9	北上川	右岸	26.6k	滝沢堤防	一関市狐禅寺	法崩れ(川裏)L=20m	
10	磐井川	右岸	R2.0k	磐井川右岸	一関市狐禅寺	天端クラックL=10m	
11	磐井川	右岸	R2.6k	磐井川右岸	一関市三関	法崩れ(川表)L=40m	
12	磐井川	右岸	R2.6k+100	磐井川右岸	一関市三関	法崩れ(川表)L=50m	
13	磐井川	左岸	L2.0k	磐井川左岸	一関市狐禅寺	川表坂路クラックL=30m	
14	磐井川	左岸	L2.8k	下之橋	一関市中里	歩道部段差7cm	
15	磐井川	左岸	L3.8k	磐井川左岸	一関市中里	川表法肩クラックL=20m	
16	磐井川	左岸	L4.0k	磐井川左岸	一関市石畑	天端クラックL=7m	
17	北上川	右岸	一関遊水地	周囲堤No.20-100	一関市川辺	天端横断クラックL=7m	
18	北上川	右岸	6.9k	日形堤防	一関市花泉町日形	管理用道路AsクラックL=3m	
19	北上川	右岸	7.0k	日形堤防	一関市花泉町日形	管理用道路AsクラックL=3m	
20	北上川	右岸	14.0k	弥栄堤防	一関市弥栄	川表護岸クラック	
21	北上川	右岸	14.2k	弥栄堤防	一関市弥栄	天端クラックL=20m	
22	北上川	左岸	46.4k	二渡堤防	奥州市水沢区黒石町	天端沈下h=30~40cm L=50m 法面にもクラックあり	
23	北上川	右岸	48.2k	吹張堤防	奥州市水沢区姉体町	川表法肩クラックh=65cm L=30~40m W=20cm	
24	北上川	右岸	46.2k	白山堤防	奥州市前沢区白山	天端クラックh=80~90cm L=20~30m W=20cm	
25	北上川	左岸	87.4k	矢沢堤防	花巻市東十二丁目	法崩れ(川裏)L=30m	
26	北上川	左岸	82.6k	更木堤防	北上市更木	天端クラックh=1.3m L=97m W=40cm	
27	北上川	右岸	76.0k+150	黒沢尻堤防		天端クラック L=45m	追加情報
28	北上川	右岸	90.6k	花巻堤防		天端インターロッキング開き L=5.0m w=13mm	追加情報
29	猿ヶ石川	右岸	12.4k	前郷堤防		横断クラック 2カ所	追加情報
30	猿ヶ石川	左岸	2.2k	安野堤防		縦横断クラック L=2.8m w=1.4mm	追加情報
31	北上川	左岸	86.0k+50	矢沢堤防		川裏法面崩壊 L=32m	追加情報
32	北上川	左岸	87.4k	矢沢堤防		川表法面崩壊	追加情報
33	北上川	左岸	82.8k+120	更木堤防		堤防天端 クラック 段差約8cm	追加情報

河川の被災状況はとおりです、危険ですので近づかないでください。

道路管理施設 被災情報

no	路線名	地名	被災情報	復旧状況	備考
1	国道4号	一関市真柴上ノ前	法面崩落 長さ30m		片側交互通行
2	国道4号	北上市飯豊 地内	飯豊橋 段差	23:21応急復旧完了	徐行通行可能
3	国道4号	花巻市南城 地内	花巻跨線橋 段差	22:21応急復旧完了	徐行通行可能

国道46号では、現在のところ異常は確認されていません。

	国道4号(地下道)	一関市萩荘 地内	高梨地下道 冠水		通行不可能
--	-----------	----------	----------	--	-------

現在、巡回中ですが通行する際は十分気を付けてください。