

三陸国道事務所管内の被災箇所

平成23年3月15日14:00現在

▼写真①(山田町山田:道路流出)



▼写真②(浪板橋:橋台背面盛土流出)



▼写真③(鳥谷坂橋A1:橋台背面盛土崩落)



▼写真④(沼田跨線橋:落橋)



▼写真⑤(気仙大橋:落橋)

