

3月12日 12:00までの情報

直轄河川被害

No.	事務所	水系	河川	月日	時刻	左右岸	位置	地先	被災状況
1	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日	16:55	右	126.0k付近	矢巾町徳田	天端縦断クラック L=20m B=0.2m n=3条
2	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日	17:35	左	45k付近	奥州市前沢	縦断クラック多数、陥没
3	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日	16:10	右	No.16	一関市山目	一関周囲堤法崩れ L=30m、天端クラックL=3.0m
4	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日		右	No.20~50	平泉町高田前	一関市河内町堤防クラック、法面(川裏)L=10m、第2遊水地管理田道路舗装クラック
5	岩手河国	北上川	砂鉄川	3月11日	18:52	左	0.0k付近	一関市川崎	天端クラックL=7m
6	岩手河国	北上川	砂鉄川	3月11日		右	0.4k付近	一関市川崎	天端クラックL=40m
7	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日	19:33	右	26.6k付近	一関市狐禅寺	法面(川裏)L=20m
8	岩手河国	北上川	磐井川	3月11日	19:33	右	2.0k付近	一関市前堀	天端クラックL=10m
9	岩手河国	北上川	磐井川	3月11日	19:33	右	2.6k付近	一関市前堀	法面(川裏)L=80m
10	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日	20:16	右	6.9k付近	一関市日形	天端クラックL=3m 2カ所
11	岩手河国	北上川	北上川上流	3月11日		右	14.0k付近	一関市弥栄	護岸クラック、天端クラックL=20m
12	岩手	北上川	太田川	3月12日	7:42	右	1.2k	平泉町平泉	低水護岸、法ブロック浮き上がり
13	岩手	北上川	磐井川	3月12日	7:48	右	2.8k	一関市狐禅寺	縦断クラック 天端川表 L9.6m W15cm 2本
14	岩手	北上川	磐井川	3月12日	7:57	右	2.8k	一関市狐禅寺	縦断クラック 天端川表 L50m W12cm 1本
15	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:01	左	42.1	奥州市前沢区生母	生母黒石堤防 縦断クラック 天端 L100m w15cm 3本
16	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:06	右	53.8	奥州市水沢区姉体	姉体上流堤防 縦断クラック 天端 L2000m w5mm 1本
17	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:30	左	43.4k	奥州市前沢区生母	生母黒石堤防 縦断クラック 天端 L71.6m w13cm 1本
18	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:30	右	40.6k	奥州市前沢区谷起田	前沢堤防 横断クラック 天端 L2.8m w6cm 1本
19	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:50	左	124.9k	盛岡市乙部	クラック 天端中央 L9.6m w1cm 1本
20	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	9:30	右	107.8k	花巻市石鳥谷町	特殊堤 法枠クラック 縦断 V5mH12m 2箇所 横断 H6m 2箇所
21	岩手	北上川	磐井川	3月12日	8:47	右	4.4k	一関市磐井町	桜木町排水樋門 縦断クラック 天端 L8.2m w2cm 1本
22	岩手	北上川	磐井川	3月12日	8:56	右	4.6k	一関市地主町	桜木町排水樋門 縦断クラック 天端 L25.6 w1cm 6本
23	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:09	右	4.7k	一関市地主町	縦断クラック 天端 L12.1m w1cm 1本
24	岩手	北上川	磐井川	3月12日	8:58	左	4.1k	一関市石畑	縦断クラック 天端 L7m w1cm 1本
25	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:09	左	4.1k	一関市石畑	縦断クラック 天端 L37m 1本
26	岩手	北上川	磐井川	3月12日	8:05	左	1.0k	一関市狐禅寺	工事用道路クラック L32m w10cm h22cm 1本
27	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:09	左	4.1k	一関市石畑	上前堀 天端 L37m 1本
28	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:47	右	54.5k	奥州市水沢区羽田町	縦断クラック 天端 L15m w1cm 3本
29	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:45	左	40.8k	奥州市前沢区生母	前沢堤防 横断クラック 天端 L3.6m w3.5cm 1本 段差 t1.6cm
30	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	9:01	右	40.8k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 横断クラック 天端 L2.9m w1.8cm 1本
31	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:15	右	4.8k	一関市地主町	縦断クラック 天端 L10m w1cm 2本
32	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:17	左	4.1k	一関市石畑	縦断クラック 天端 L10m w1cm 1本
33	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	9:21	右	40.8k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 川表 法面沈下 L73.9m w3m
34	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:19	右	4.7k	一関市	縦断クラック 天端 L10m w1cm 2本
35	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:24	右	4.8k	一関市	縦断クラック 天端 L15.3m w1cm 1本
36	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:42	右	5.2k	一関市	縦断クラック 天端 L18m w3cm 1本
37	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:28	左	4.4k	一関市	縦断クラック 天端 L28m w1cm 1本
38	岩手	北上川	磐井川	3月12日	9:40	左	4.4k	一関市	高水敷護岸 クラック L0.5m w0.5mm 1本
39	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	9:56	左	48.5k	奥州市	二渡堤防 陥没 L33.2m w4.8m 沈下量小
40	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:18	左	47.4k	奥州市	二渡堤防 縦断クラック 川裏 L106.9m w2cm 5本
41	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:34	左	44.7k	奥州市	生母・黒石堤防 縦断クラック 天端 L40m w2cm 1本
42	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	9:52	右	40.8k	奥州市	前沢堤防 格子張ブロック沈下 L1m t15cm
43	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:07	右	41.0k	奥州市	前沢堤防 川裏 法面沈下 L6.5m H12cm
44	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:27	右	40.4k	奥州市	前沢堤防 横断クラック 天端 L3.0m w0.5cm 30本
45	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:40	右	42.0k	奥州市	前沢堤防 川表 法面沈下 L24.0m w2.5cm 沈下量中

河川管理施設の状況

No.	事務所	水系	河川	月日	時刻	左右岸	位置	地先	被災状況
1	岩手河国	北上川	磐井川	3月11日	16:10	右	4.5k付近	一関市桜木町	桜木町排水樋管(新設) 門柱クラック
2	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	8:22	右	35.5	平泉町坂下	桜川排水樋門 舗装クラック L18m w6cm 1本 浮き上がり t7cm
3	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:38	左	60.4k	奥州市	下河原樋門 門柱クラック L40cm w1cm 堤防天端段差有り(通行可能)
4	岩手	北上川	北上川上流	3月12日	10:38	右	76.0k	北上市	珉珉橋樋門 石積ブロック一部崩壊

河川の被災状況はとおりです、危険ですので近づかないでください。

3月12日 12:00までの情報

道路管理施設 被災情報

3/12 9:30現在

no	路線名	地名	被災情報	復旧状況	備考
1	国道4号	一関市真柴上ノ前	法面崩落 長さ30m	3/12 14:00応急復旧完了予定	片側交互通行
2	国道4号	北上市飯豊 地内	飯豊橋 段差	3/12 10:30応急復旧完了	徐行通行可能
3	国道4号	花巻市南城 地内	花巻跨線橋 段差	3/11 22:21応急復旧完了	徐行通行可能

国道46号では、現在のところ異常は確認されておりません。

国道4号(地下道)	一関市萩荘 地内	高梨地下道 冠水		通行不可能
-----------	----------	----------	--	-------

現在、巡回中ですが通行する際は十分気を付けてください。